



**ООО «НИЛЕД»**

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ  
ПРОВОДАМИ СИП-4 НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ВК.**

**Москва  
2018 г.**



**ООО «НИЛЕД»**

**"Утверждаю"**  
**Технический директор**  
**ООО «НИЛЕД»**

**А.С. Мотовилов**

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ**  
**И СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ**  
**ПРОВОДАМИ СИП-4 НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ВК.**

**Исполнитель**  
**Инженер технического отдела**  
**ООО «НИЛЕД»**

**А.В. Копылов**

**Москва**  
**2018 г.**

№ КАРТ	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КАРТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА	Стр.
	Пояснительная записка	4
1	Выполнение раскатки провода СИП-4 в анкерном пролете	8
2	Замена анкерного крепления СИП-4 на концевой анкерной опоре	14
3	Замена двустороннего анкерного крепления СИП-4 на анкерной опоре	23
4	Замена комплекта промежуточной подвески СИП-4 на промежуточной опоре	32
5	Выполнение ответвления от магистральной ВЛИ к дому с использованием герметичных ответвительных зажимов	39
6	Выполнение ответвления от магистральной ВЛИ к дому с использованием влагозащищенных ответвительных зажимов	47
7	Подключение светильника наружного освещения с использованием герметичных ответвительных зажимов	57
8	Подключение светильника наружного освещения с использованием влагозащищенных ответвительных зажимов	65
9	Выполнение магистрального ответвления от ВЛИ с использованием герметичных ответвительных зажимов	72
10	Выполнение магистрального ответвления проводом СИП от ВЛН	79
11	Выполнение соединения проводов СИП в пролете	85
12	Выполнения подключения проводов СИП к шинам электрооборудования с помощью изолированных наконечников	92
13	Замена герметичного ответвительного зажима	99
14	Замена влагозащищенного ответвительного зажима	106
15	Установка на ВЛИ адаптеров для наложения переносного защитного заземления	114
16	Выполнения ремонта поврежденной изоляции СИП	120
17	Установка анкерного абонентского кронштейна на стену дома	126
18	Прокладка СИП по фасаду здания	129
19	Установка ограничителя мощности на абонентском ответвлении от магистральной ВЛИ	135
20	Замена анкерного крепления СИП-4 на концевой анкерной опоре без снятия напряжения	141
21	Замена двустороннего анкерного крепления СИП-4 на анкерной опоре без снятия напряжения	148
22	Замена комплекта промежуточной подвески СИП-4 на промежуточной опоре без снятия напряжения	155
23	Выполнение ответвления от магистральной ВЛИ к дому с использованием герметичных ответвительных зажимов без снятия напряжения	160
24	Подключение светильника наружного освещения с использованием герметичных ответвительных зажимов без снятия напряжения	167
25	Выполнение магистрального ответвления от ВЛИ с использованием герметичных ответвительных зажимов без снятия напряжения	171
26	Замена герметичного ответвительного зажима без снятия напряжения	175
27	Установка на ВЛИ адаптеров для наложения переносного защитного заземления без снятия напряжения	179
28	Выполнения ремонта поврежденной изоляции СИП без снятия напряжения	183
29	Прокладка СИП по фасаду здания без снятия напряжения	187

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

*Настоящие типовые технологические карты организации труда разработаны для основных видов работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением изолированных проводов СИП-4 и линейной арматуры торговой марки ВК. Карты могут использоваться при организации работ по сооружению, ремонту и реконструкции ВЛИ.*

*Технология применения изолированных проводов в распределительных сетях напряжением 0,4 кВ практикуется в России более 20 лет. Однако соответствующей нормативно-технической документации и методических материалов до сих пор недостаточно.*

*Применение изолированных проводов на ВЛ значительно повышает безопасность и надежность электрических сетей, снижение затрат на эксплуатацию при этом может достигать 80%.*

*Но в случаях, когда ВЛИ монтируются и эксплуатируются персоналом без необходимой подготовки, когда происходит нарушение технологии производства работ, применения несоответствующей арматуры, допускаются ошибки монтажа, тогда технологические преимущества используются не полностью, создаются риски снижения надежности ВЛИ в процессе эксплуатации, увеличения затрат на эксплуатацию, эффективность вложений в ВЛИ снижается.*

*Разработка альбома преследует цели развития нормативно-технической и методической базы по монтажу, ремонту и эксплуатации ВЛИ, повышения уровня организации труда, повышения качества производства работ на ВЛИ и обеспечения требуемого уровня надежности распределительных электрических сетей.*

*При разработке альбома учитывались положения следующих документов:*

- СТО 56947007-29.240.55.168-2014. Методические указания по разработке технологических карт и проектов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ - ОАО «ФСК ЕЭС», 2014г.*
- Методические указания по составлению технологических карт на ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования ПАО «Россети», 2017г (распоряжение ПАО «Россети» от 12.01.2017 № 1р).*
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н).*

*Технологические карты разработаны на основе оригинальных заводских инструкций производителя линейной арматуры. С целью повышения качества монтажа, в случаях, где это необходимо, операции расписаны более детально чем в заводских инструкциях. В технологических картах на первичные виды работ даны более подробные описания операций и необходимые иллюстрации. В картах на сложные работы, первичные виды работ описаны более кратко.*

*В перечни защитных средств, инструментов и приспособлений включены необходимые позиции для работы с защищенными проводами.*

*Предусмотрены работы на деревянных и железобетонных опорах как с применением специальных механизмов, так и без их применения.*

*Для выполнения работ на линиях под наведенным напряжением, данные типовые технологические карты должны быть переработаны с учетом местных условий и утверждены руководителем организации (обособленного подразделения) или должен быть разработан и утвержден проект производства работ.*

*Альбом состоит из двух блоков: технологические карты на выполнение работ со снятием напряжения и технологические карты на выполнение работ без снятия напряжения. Технологические карты в альбоме распределены в порядке от более востребованных работ до более редких, от простых вариантов к более сложным.*

*Данные технологические карты являются типовыми и подлежат привязке к местным условиям предприятия.*

*Альбом может быть использован как для организации производства работ при строительстве, ремонте, реконструкции ВЛИ 0,4 кВ, так и для обучения и повышения квалификации персонала.*

**Внимание!** *Данная технологическая карта является вторичным руководящим документом. При выдаче наряда-допуска на производство работ, входящих в состав данной технологической карты, при определении необходимых мер безопасности, работник, выдающий наряд, должен*

руководствоваться основными (первичными) нормативными документами (правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) и инструкциями электросетевого предприятия. В части обеспечения безопасности проведения работ требования технологической карты носят лишь рекомендательный и справочный характер. В части выполнения конкретных технологических операций с линейной арматурой марки ВК требования технологической карты обязательны.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Данные типовые технологические карты не распространяются на участки ВЛИ в местах ее пересечения с другими ВЛ, а также на ВЛИ, расположенные на опорах совместно с другими ВЛ, когда одна или все остальные цепи ВЛ остаются под напряжением.

Типовые технологические карты на работы со снятием напряжения не распространяются на ВЛИ, находящиеся под наведенным напряжением.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

До начала работ по данным типовым технологическим картам должна быть проведена расчистка трассы ВЛ от деревьев на участках проведения работ.

На участках проведения работ необходимо предварительно провести оценку технического состояния опор и ее результатам принять решение о замене поврежденных или ненадежных опор, которые могут отрицательно повлиять на ход выполнения работ по данным типовым технологическим картам.

На участках проведения работ необходимо осмотреть СИП в пролетах и в местах предполагаемого его крепления на предмет повреждений.

На участках проведения работ, содержащих переходы через инженерные сооружения, необходимо выполнить устройство их защиты.

Для выполнения ответвлений от ВЛИ к зданиям на вводах в здания необходимо предварительно установить арматуру для анкерного крепления проводов ввода.

### **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВЛИ**

Особенностью выполнения монтажа ВЛИ проводами типа СИП-4 является их раскатка с применением раскаточных роликов и каната-лидера. Такая технология обеспечивает защиту СИП от механических повреждений при производстве работ, а также является основным из условий сохранения высоких эксплуатационных качеств ВЛИ в течение всего срока службы.

Монтаж СИП рекомендуется производить с соблюдением правил, приведенных в действующих нормативно-технических и методических документах, с применением специальной линейной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20° С. При этом необходимо соблюдать следующие основные требования:

- тщательно подготовить трассу ВЛ, выполнить расчистку просеки, удалив деревья или крупные ветви, мешающие установке опор, раскатке и регулировке проводов;
- при сооружении ВЛ взамен пришедшей в негодность по той же трассе конструкции старой линии должны быть демонтированы до начала нового строительства;
- необходимо принять меры для исключения повреждения изолирующего покрытия проводов при их раскатке и регулировке, исключить касание проводов земли, бетонных и металлических конструкций, крупных ветвей деревьев;
- раскатку проводов производить под непрерывным тяжением;
- монтаж проводов выполнять специально обученной бригадой строительно-монтажной или эксплуатационной организации;
- строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов.

#### **1. Подготовительные работы**

1.1. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы:

- подготовлена трасса ВЛИ;
- собраны и установлены в проектное положение опоры;
- выполнено устройство защит на переходах трассы через инженерные сооружения;
- на вводах в здания должна быть установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов;
- доставлены на трассу барабаны с СИП и механизмы для их раскатки.

1.2. Монтажные работы рекомендуется выполнять бригаде в следующем составе:

- электромонтер по ремонту/эксплуатации ВЛ 5 разряда (производитель работ);
- электромонтер по ремонту/эксплуатации ВЛ 4 разряда (член бригады);
- электромонтер по ремонту/эксплуатации ВЛ 3 разряда (член бригады);
- шофер-оператор подъемного механизма.

1.3. Все электромонтеры должны быть оснащены:

- строительной каской по ГОСТ 12.4.087-84;
- предохранительным поясом по ГОСТ 32489-2013;
- монтерскими лазами по КРПО или когтями монтерскими КМ-1, КМ-2, КМ-3;
- рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.

## **2. Транспортировка СИП**

2.1. Барабаны должны храниться и транспортироваться в вертикальном положении.

2.2. Барабаны с проводом нельзя бросать при погрузке и разгрузке транспортных средств.

2.3. При перемещении барабанов с СИП следует избегать контактов с острыми предметами, например, с вилами вилочного погрузчика.

2.4. При резке жил проводников или жгута в целом рекомендуется использовать секторные ножницы С32.

2.5. После разрезания СИП на свободные концы жгута следует наложить хомуты CSL 260 или изоляционную ленту, чтобы предотвратить его раскручивание.

2.6. Не следует удалять обшивку с барабана прежде, чем он будет установлен для раскатки СИП.

2.7. При перемещении барабана по земле следует катить его в направлении, обозначенном стрелкой на боковой стороне барабана. При раскатке СИП с барабана направление его вращения должно быть противоположным.

2.8. Не следует хранить барабаны на мокрой почве, в песчаных или влажных местах.

2.9. Не следует сбрасывать СИП на землю, а затем поднимать его и закладывать в ролик, раскатка СИП осуществляется непосредственно с барабана.

## **3. Раскатка СИП в анкерном пролёте**

Технология раскатки СИП предусматривает следующие виды работ:

- 3.1. установка барабана;
- 3.2. установка механизма для раскатки СИП у анкерной опоры;
- 3.3. раскатка каната-лидера по роликам;
- 3.4. связь между тросом и СИП;
- 3.5. раскатка СИП;
- 3.6. натяжение и закрепление СИП в анкерном пролёте;

3.7. регулировка СИП;

3.8. установка зажима подвески на нулевой жиле.

#### **4. Используемый инструмент**

Для монтажа и раскатки СИП рекомендуется использовать специализированный инструмент. Бригадный набор инструмента ТК имеет весь перечень наиболее востребованных инструментов для надежного и безопасного монтажа и ремонта воздушных линий электропередачи.

##### **4.1. Базовая комплектация:**

- ручная лебедка Р 1000;
- инструмент для натяжения ленты OPV;
- монтажный зажим ST 4x25-50;
- монтажный зажим ST 4x70-120;
- вертлюг E-B;
- чулок монтажный GM 10-20;
- чулок монтажный GM 20-30;
- чулок монтажный GM 30-40;
- чулок монтажный GM 40-50;
- чулок монтажный GM 50-65;
- инструмент для снятия изоляции с провода WS;
- секторные ножницы для резки проводов С 32;
- инструмент для затяжки стяжных хомутов RIL 9;
- ножницы для резки ленты CIS;
- разделитель проводов СТ;
- кардощетка ;
- молоток 0.4 (кг) кв/боек SIT;
- ключ СТ 13/17;
- плоскогубцы 200 мм 1000 V SIT;
- мягкое ведро 10 л;
- колышки для тканевого полотна;
- карабин «ринг» 22 кН;
- тканевое полотно 1,4 x 1,4 м;
- веревка такелажная d=8 мм;



##### **4.2. Варианты комплектаций:**

- Бригадный штатный набор инструмента ВК-1 (с механическим прессом R 22 и матрицами);
- Бригадный штатный набор инструмента ВК-2 (с гидравлическим прессом НТ 50 и матрицами);
- Бригадный штатный набор инструмента ВК-3 (без пресса);

По запросу набор может быть укомплектован динамометром. Для этого необходимо поставить в наименование набора буквенное обозначение «D» при оформлении заказа. Комплектация набора может быть изменена по желанию заказчика.

##### **4.3. Отличительные особенности:**

- набор поставляется в деревянном ящике с рационально сконструированным ложементом;
- Удобное расположение ручек делает возможным переноску ящика одним или двумя членами бригады.



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАСКАТКИ ПРОВОДА СИП В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №1

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени, чел.ч.
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	5	Пр	1	3	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	4	ЧБ1	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ2	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Анкерный кронштейн СА 1500	шт.	2	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	1	Колесно-кабельный транспортер	1
				2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
2	Анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95)	шт.	2	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2	2	Домкрат	2
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
3	Металлическая лента F 20.7	м	20	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2	3	Моторизованная лебедка LM 2042 (LM 2060)	3
4	Бугель В 20	шт.	4	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
5	Скрепка С 20	шт.	16	7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
6	Стяжной хомут CSL 180 (CSL 260)	шт.	4	8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
7	Универсальный крюк CF 16 (CS 16)	шт.	8	10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
8	Поддерживающий зажим PSP 25/120	шт.	8	12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРV	шт.	1	11	Динамометр DL-R-03 (НИЛЕД)	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Ножницы для резки СИП С 32	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2	13	Клинья отделительные СТ	шт.	1
4	Лебедка Р 1000	шт.	1	14	Вертлюг Е-В	шт.	1
5	Ремень или хомут для закрепления лебедки	шт.	1	15	Ролик монтажный РМ 1	шт.	8
6	Монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120)	шт.	1	16	Ролик монтажный РМ 5	шт.	2
7	Молоток	шт.	1	17	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных ремешков	шт.	2
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1	18	Чулок раскаточный GM 10-20 (GM 20-30, GM 30-40, GM 40-50, GM 50-65)	шт.	1
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20	19	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Подготовка рабочего места не требуется.	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ электромонтер 4 р. гр. III, член бригады электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Установка барабана Предпочтительно, чтобы барабан был расположен вблизи опоры, на которой производится окончательная регулировка стрел провеса и тяжения. Барабан устанавливается на расстоянии от опоры равном, по меньшей мере, высоте опоры.	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ электромонтер 4 р. гр. III, член бригады электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Раскаточная тележка с домкратом</p>
5.2. Установка механизма для раскатки СИП на анкерной опоре До начала работ по раскатке СИП следует на расстоянии 10-15 м от анкерной опоры подготовить площадку, установить и надежно закрепить на ней раскаточное устройство (колесно-кабельный транспортер или кабельные домкраты). Подкатить к раскаточному устройству барабан с СИП, подготовить комплект раскаточных роликов, перемотать из бухты на металлическую катушку канат-лидер. Канат-лидер из полиэстера диаметром 10мм и длиной 30-50м предназначен для раскатки СИП вручную; канат из оплетённого	электромонтер 5 р. гр. III, производитель работ электромонтер 4 р. гр. III, член бригады	1	

<p>полиамида диаметром 12мм и длиной 300м и более предназначен для раскатки с применением механизмов.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>		
<p><b>5.3. Раскатка канат-лидера по роликам</b>          Бригада разделяется на два звена. Первое звено в составе члена бригады №1 готовит к раскатке барабан с СИП. Второе звено в составе производителя работ и члена бригады №2 готовит механизм для раскатки СИП (Моторизованная лебедка LM 2042, LM 2060) и производит раскатку каната-лидера с одновременной подвеской монтажных роликов РМ 1 и универсального крюка CF 16 (CS 16) на опорах монтируемого участка ВЛИ. Подъем каната-лидера, и установка роликов с промежуточной подвеской производятся по мере продвижения вдоль анкерного пролета от механизма раскатки к барабану с СИП. Раскатку СИП производят без рывков под тяжением. Во время раскатки СИП не должен касаться земли, металлических и бетонных конструкций.          Крепление универсального крюка CF 16 (CS 16) к опорам производится при помощи металлической ленты F 20.7 и скрепы С 20; если в опоре есть технологическое отверстие, то промежуточная подвеска может крепиться на сквозной крюк В 16/240 (В 20/240). Ролики РМ 1 крепятся на универсальный крюк CF 16 (CS 16). Ролики РМ 1 применяются, в основном, на промежуточных опорах. Универсальный крюк CF 16 (CS 16), рассчитан на механические усилия, применяемые при раскатке.          Состав комплекта и количество раскаточных роликов типа РМ 5 и РМ 1 зависят от числа промежуточных, анкерных, угловых анкерных и других сложных опор в анкерном пролёте.          Ролики крепятся на опорах таким образом, чтобы ось жгута СИП была на уровне лодочки поддерживающего зажима. Это делается для снижения усилий на зажимы при перекладке СИП с ролика в зажим.          Ролики для раскатки РМ 5 крепятся прямо на стойках опорах при помощи устройства крепления с ремнём. Ролики РМ 5 применяются, главным образом, на анкерных и анкерно-угловых опорах.</p>	<p>электромонтер 5 р. гр. III,          производитель работ          электромонтер 4 р. гр. III,          член бригады          электромонтер 3 р. гр. III,          член бригады</p>	<p>1</p>	
<p><b>5.4. Соединение каната-лидера с СИП</b>          По окончании раскатки каната-лидера выполняется соединение СИП с канатом-лидером посредством металлического чулка СМ 17.00, металлического чулка ГМ 10-20 (ГМ 20-30, ГМ 30-40, ГМ 40-50, ГМ 50-65) для пучка СИП-4 и вертлюга Е-В. При этом производитель работ сжимает чулок, увеличивая диаметр чулка, а член бригады вставляет в него свободный конец пучка СИП. После освобождения от сжимающего усилия раскаточный чулок плотно охватывает конец пучка СИП. Для более надежного соединения чулка с жилами на него накладывают два бандаж из изоляционной ленты. К грузовому кольцу чулка крепят канат-лидер и проверяют надежность выполненного соединения.</p>	<p>электромонтер 5 р. гр. III,          производитель работ          электромонтер 4 р. гр. III,          член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p><b>5.5. Раскатка</b></p>	<p>электромонтер 5 р. гр. III,</p>	<p>1</p>	

<p>Раскатка вручную: раскатка СИП сечением токопроводящей жилы до 50 мм<sup>2</sup> может осуществляться вручную на ограниченных участках ВЛИ (до 100 м) и пролётами до 50 м.</p> <p>Механическая раскатка: после проверки готовности к раскатке СИП производителем работ дается команда на запуск двигателя раскаточного механизма. Обязанности между членами бригады распределяются следующим образом: один член бригады на линии регулирует работу бензомоторного двигателя и следит за равномерностью намотки каната-лидера на катушку раскаточного механизма, другой следит за плавностью вращения барабана с СИП, производитель работ наблюдает за прохождением узла соединения каната-лидера с СИП через раскаточные ролики. В случае необходимости команды об остановке раскатки передаются члену бригады, находящемуся у раскаточного механизма.</p> <p>Процесс раскатки продолжается до тех пор, пока весь канат-лидер не наветьется на приемный барабан раскаточного механизма, а узел соединения каната с раскаточным чулком не приблизится вплотную к барабану. Бензомоторный двигатель останавливают, СИП прикрепляют к анкерной опоре капроновым тросом или временным анкером, после чего освобождают от чулка канат-лидер, а затем СИП. В конце раскатки, когда СИП прошел последний ролик, необходимо оставить свободный конец жгута длиной, достаточной для электрического соединения проводов. С целью беспрепятственного прохождения всего СИП через ролики, особенно на первой и на угловых опорах, следует внимательно и осторожно выполнять все технологические операции. В процессе раскатки не допускается трение СИП о поверхность земли, металлические и железобетонные элементы опор, зданий и сооружений. Скорость раскатки СИП не должна превышать 5 км/ч.</p>	<p>производитель работ электромонтер 4 р. гр. III, член бригады электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>		
<p><b>5.6. Натяжение и закрепление СИП в анкерном пролёте</b></p> <p>В процессе натяжения и закрепления СИП в анкерном пролете выполняют установку анкерного зажима и закрепление СИП на первой анкерной опоре, натяжение СИП и закрепление его на второй анкерной опоре, закрепление СИП на промежуточных опорах. По монтажным таблицам в зависимости от температуры окружающего воздуха, марки, сечения СИП и расстановки опор в анкерном пролёте определяют величину усилия, с которым будет натягиваться провод СИП. Допускается натягивать СИП с усилием, превышающим проектное значение не более чем на 5%, учитывая удлинение СИП через несколько часов после окончания монтажа за счет освобождения от деформаций, возникших при намотке и хранении на барабане.</p> <p>Визуально (по стрелам провеса) оценивают качество натяжки СИП в анкерном пролете, после чего провод, как правило, до начала следующей смены, оставляют «отвисеться».</p> <p>Регулировку стрел провеса выполняют следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устанавливают анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95) на пучок СИП на концевой (анкерной) опоре со стороны принимающего устройства (мотолебедки). На жгут около анкерного зажима накладывают пластиковый стяжной хомут CSL 180 (CSL 260) оп обеим сторонам от него, для предотвращения раскручивания жгута.</li> </ul>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>- Подвешивают зажим на анкерный кронштейн концевой опоры СА 1500 (СА 2000)</p> <p>- Одновременно сматывают излишки СИП на барабан.</p> <p>- Устанавливают на пучок провода, как можно дальше в пролет, монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120) и прикрепляют к нему динамометр и ручную лебедку Р 1000, предварительно закрепленную на концевой (анкерной) опоре со стороны барабана</p> <p>- Натягивают СИП ручной лебедкой Р 1000, при этом усилие контролируют с помощью динамометра.</p> <p>- Закрепляют анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95) на пучок СИП на концевой (анкерной) опоре со стороны барабана. Подвешивают зажим на анкерный кронштейн концевой опоры СА 1500 (СА 2000). На жгут около анкерного зажима накладывают пластиковый стяжной хомут CSL 180 (CSL 260) по обеим сторонам от него, для предотвращения раскручивания жгута.</p> <p>- Снимают ручную лебедку Р 1000, монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120) и динамометр.</p> <p>- Устанавливают поддерживающие зажимы PSP 25/120 на универсальные крюки CF 16 (CS 16) на всех промежуточных опорах анкерного пролета</p>			
<p>5.7. Регулировка СИП</p> <p>Измерение усилия в проводе осуществляется динамометром. Несоблюдение этого требования может привести к нарушению габаритов СИП или возникновению недопустимых нагрузок на СИП и на опоры.</p> <p>Подвеска СИП осуществляется с помощью арматуры, которая закрепляется на все жилы пучка СИП-4. При выборе конструкции узлов подвески СИП учитываются следующие климатические модели нагрузок, соответствующие российским нормам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Температура +40°С, ветер и гололед отсутствуют.</li> <li>2. Температура -40°С, ветер и гололед отсутствуют.</li> <li>3. Провода покрыты гололедом, температура -5°С, ветер отсутствует.</li> <li>4. Скоростной напор ветра 26,5 даН/м<sup>2</sup> температура -5°С, гололед отсутствует.</li> <li>5. Провода покрыты гололедом, температура -5°С, скоростной напор ветра 6,65 даН/м<sup>2</sup></li> </ol> <p>Какими бы ни были климатические условия (скоростные напоры ветра, температура, налипание снега, гололедно-изморозовые отложения) усилие, прикладываемое к нулевой жиле СИП не должно превышать 700 даН.</p> <p>Тяжение при подвеске СИП на опорах ВЛИ 0,4кВ определяется по графикам (монтажным таблицам) в зависимости от длины пролета и расчетных параметров.</p>			
<p>6. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ЗАМЕНУ  
АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ СИП НА КОНЦЕВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №2

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени, чел.ч.
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Анкерный кронштейн СА 2000	шт.	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
				2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)	компл.	2			
2	Анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95)	шт.	1	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
3	Металлическая лента F 20.7	м	2	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Бугель В 20	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
5	Стяжной хомут CSL 180 (CSL 260)	шт.	2	7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
6	Защитный колпачок CE 6-35 (CE 16-150)	шт.	4	9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			


**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРV	шт.	1	11	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных ремешков	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2	13	Динамометр DL-R-03 (НИЛЕД)	шт.	1
4	Лебедка Р 1000	шт.	1				
5	Ремень или хомут для закрепления лебедки	шт.	1				
6	Монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120)	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>







<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р). 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания M6D.</p> <p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает M6D и MaT на опору. Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.</p> <p>При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р)). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р), проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства M6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения анкерного крепления СИП на концевой опоре, имея при себе транспортировочный блок и веревку. Закрепляет блок с веревкой на опоре выше места крепления кронштейна. Производитель работ ножницами CIS отрезает 2 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.2. Затем, нужно вставить конец отрезанного куса металлической ленты F 20.7 в паз бугеля В 20 на глубину 4 см таким образом, чтобы «усы» бугеля находились со стороны короткого конца отрезка ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им бугель, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на бугеле. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты с бугелем В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) закрепляет на опоре хомут для крепления лебедки.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Навешивает на хомут динамометр, к нему прикрепляет лебедку, к лебедке прикрепляет тендер-лягушку. В том случае, когда СИП с наложенным временным заземлением находится на земле, производитель работ подвязывает к жгуту СИП конец транспортировочной веревки и за другой конец веревки поднимает жгут СИП на опору.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Член бригады (III гр.) заводит в зажим тендера жилы провода СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. При помощи лебедки немного натягивает СИП. В том случае, когда СИП закреплен в подлежащем замене анкерном зажиме, натяжение СИП нужно производить до снятия механической нагрузки тяжения на подлежащий замене анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Демонтирует подлежащий замене анкерный зажим и анкерный кронштейн, раскручивая болты на корпусе зажима и разрезая ножницами CIS крепежную ленту</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Крепит на опоре новый анкерный кронштейн СА 2000 и анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95). Крепление анкерного кронштейна СА 2000 производится следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.11. Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнее отверстие анкерного кронштейна СА 2000, а затем в бугель, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.12. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.13. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.14. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» бугеля, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» бугеля В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.16. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть анкерного кронштейна СА 2000 вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,</p>	<p>1</p>	

	член бригады		
6.17. Член бригады (III гр.) на опоре натягивает лебедкой СИП до требуемого усилия тяжения, которое контролирует с помощью динамометра.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.18. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на анкерном кронштейне СА 2000 анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95), соблюдая следующий порядок операций.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.19. Скоба зажима состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой болтом с гайкой, что позволяет произвести монтаж анкерного зажима RPA 425/50 (RPA 470/95) на анкерном кронштейне СА 2000, для этого монтажник раскручивает болт и заводит пластины в монтажное отверстие кронштейна	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.20. Производит монтаж крепежа в отверстия пластины и затягивает крепеж.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.21. Отвернуть две гайки фиксирующие пластмассовые щеки зажима	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>6.22. Завести в зажим пучок провода СИП-4 поместив жилы в отверстия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.23. Завернуть гайки корпуса с фиксированным усилием затяжки, при помощи динамометрического ключа. Плавно отпуская трос лебедки, перевести усилие тяжения СИП с лебедки на анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.24. Член бригады (III гр.) на опоре снимает тендер-лягушку, лебедку, динамометр, хомут крепления лебедки и с помощью транспортировочной веревки спускает их на землю. На жгуте СИП затягивает монтажные ремешки CSL 180 (CSL 260) рядом с клиновым анкерным зажимом и на конце жгута. При отсутствии защитных колпачков на концах жил СИП необходимо надеть новые колпачки CE 6-35 (CE 16-150).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.25. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства М6D от адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства М6D.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р).</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода,</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>			
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА  
ЗАМЕНУ ДВУСТОРОННЕГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №3

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени, чел.ч.
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Анкерный кронштейн СА 2000	шт.	2	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
				2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)	компл.	2			
2	Анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95)	шт.	2	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
3	Металлическая лента F 20.7	м	4	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Бугель В 20	шт.	4	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
5	Стяжной хомут CSL 180 (CSL 260)	шт.	4	7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			



**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРВ	шт.	1	11	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных ремешков	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Лебедка Р 1000	шт.	1				
5	Ремень или хомут для закрепления лебедки	шт.	1				
6	Монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120)	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				




<b>УСЛОВИЯ ТРУДА</b>	<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом.</p> <p>4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления.</p> <p>4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р).</p> <p>4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания M6D.</p> <p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает M6D и MaT на опору. Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.</p> <p>При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р)). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р), проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства M6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения двухстороннего анкерного крепления СИП, имея при себе транспортировочный блок и веревку. Закрепляет блок с веревкой на опоре выше места крепления кронштейна. Производитель работ ножницами CIS отрезает 4 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.2. Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в паз бугеля В 20 на глубину 4 см таким образом, чтобы «усы» бугеля находились со стороны короткого конца отрезка ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им бугель, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на бугеле. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты с бугелем В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) закрепляет на опоре хомут для крепления лебедки.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Навешивает на хомут динамометр, к нему прикрепляет лебедку, к лебедке прикрепляет тендер-лягушку. В том случае, когда СИП с наложенным временным заземлением находится на земле, производитель работ подвязывает к жгуту СИП конец транспортировочной веревки и за другой конец веревки поднимает жгут СИП на опору.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Член бригады (III гр.) заводит в зажим тендера жилы провода СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. При помощи лебедки немного натягивает СИП. В том случае, когда СИП закреплен в подлежащем замене анкерном зажиме, натяжение СИП нужно производить до снятия механической нагрузки тяжения на подлежащий замене анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Демонтирует подлежащий замене анкерный зажим и анкерный кронштейн, раскручивая болты на корпусе зажима и разрезая ножницами CIS крепежную ленту</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Крепит на опоре новый анкерный кронштейн СА 2000 и анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95). Крепление анкерного кронштейна СА 2000 производится следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.11. Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнее отверстие анкерного кронштейна СА 2000, а затем в бугель,</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>			
<p>6.12. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.13. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.14. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» бугеля, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» бугеля В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.16. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть анкерного кронштейна СА 2000 вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.17. Член бригады (III гр.) на опоре натягивает лебедкой СИП до требуемого усилия тяжения, которое контролирует с помощью динамометра.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.18. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на анкерном кронштейне СА 2000 анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95), соблюдая следующий порядок операций.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.19. Скоба зажима состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой болтом с гайкой, что позволяет произвести монтаж анкерного зажима RPA 425/50 (RPA 470/95) на анкерном кронштейне СА 2000, для этого монтажник раскручивает болт и заводит пластины в монтажное отверстие кронштейна</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.20. Производит монтаж крепежа в отверстия пластины и затягивает крепеж.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.21. Отвернуть две гайки фиксирующие пластмассовые щеки зажима</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>6.22. Завести в зажим пучок провода СИП-4 поместив жилы в отверстия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.23. Завернуть гайки корпуса с фиксированным усилием затяжки, при помощи динамометрического ключа. Плавно отпуская трос лебедки, перевести усилие тяжения СИП с лебедки на анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.24. Переносит лебедку и тендер-лягушку на другую сторону двухстороннего анкерного крепления.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.25. Аналогичным образом, с помощью лебедки и тендера-лягушки натягивает смежный пролет СИП и закрепляет пучок проводов в другом анкерном зажиме, который должен занять положение, приблизительно совпадающее с положением первого демонтированного клинового зажима. Следует обратить внимание на положение СИП между анкерными зажимами. СИП в этом месте не должен быть в натянутом состоянии, а должен образовывать небольшую свободную петлю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.26. Член бригады (III гр.) на опоре снимает тендер-лягушку, лебедку, динамометр, хомут крепления лебедки и с помощью транспортировочной веревки спускает их на землю. На жгуте СИП затягивает монтажные ремешки CSL 180 (CSL 260) рядом с клиновым анкерным зажимом и на конце жгута.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.27. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р).</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА  
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №4

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Металлическая лента F 20.7	м	2	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Универсальный крюк CF 16 (CS 16)	шт.	1	2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Поддерживающий зажим PSP 25/120	шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Скрепа С 20	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			



**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРV	шт.	1				
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
5	Молоток	шт.	1				
6	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
7	Транспортировочный блок	шт.	1				
8	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>




<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	



<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом.</p> <p>4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления.</p> <p>4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р).</p> <p>4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания M6D.</p> <p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает M6D и MaT на опору. Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.</p> <p>При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р)). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р), проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства M6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D к этому адаптеру СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства M6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для промежуточного крепления СИП. Производитель работ ножницами CIS отрезает 2 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.2. Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в скрепу С 20 таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) на опоре демонтирует пучок СИП с, подлежащего замене, поддерживающего зажима PSP 25/120, заворачивая гайку-барашек зажима и отводя ее от пучка СИП, или откручивая болт крепления створа и отводя его от пучка СИП</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Демонтирует подлежащий замене - поддерживающий кронштейн промежуточной подвески CS 1500, разрезая ножницами CIS крепежную ленту (в случае крепления кронштейна лентой) или отворачивая болт крепления кронштейна.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Крепит на опоре новый комплект промежуточной подвески состоящий из универсального крюка CF 16 (CS 16) и поддерживающего зажима PSP 25/120</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Крепление универсального крюка CF 16 (CS 16) производится следующим образом: подготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнюю прорезь универсального крюка CF 16 (CS 16), затем в скрепу, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>6.11. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.12. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы С 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.13. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть универсального крюка CF 16 (CS 16) вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.14. Затем необходимо установить поддерживающий зажим PSP 25/120 на универсальный крюк CF 16 (CS 16) открытой частью в сторону опоры.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Член бригады (III гр.) на опоре вкладывает в поддерживающий зажим PSP 25/120 пучок СИП и закрепляет его в зажиме, заворачивая гайку-барашек.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.16. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом. 7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р) на фазных проводах и на нейтрали. 7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД. 7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС/СТ 70 А (СМСС/СТ 70 Р). 7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам. 7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>			
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ  
ВЛИ К ДОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №5

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Металлическая лента F 20.7	м	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
2	Зажим ответвительный СТ 70 А (СТ 70 Р)	шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Скрепка С 20	шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
4	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
5	Кронштейна анкерный абонентский СА 25 (САР 25)	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
6	Анкерный абонентский зажим РА 2/25S (РА 25S)	шт.	2	8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
7	Болт М8	шт.	1	10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРV	шт.	1	11	Накидной гаечный ключ СТ 10/13	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Пассатижи	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2	13	Лестница приставная алюминиевая трехзвенная	шт.	1
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1	14	Шуруповерт	шт.	1
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

<b>УСЛОВИЯ ТРУДА</b>	<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>





<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	




<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	









<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.</p> <p>При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере СМСС на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения ответвления к дому. Производитель работ ножницами CIS отрезает 1 кусок ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна СА 25 (САР 25) (приблизительно, 1м).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в скрепу С 20 таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	



<p>6.3. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) на опоре крепит кронштейн СА 25 (САР 25) следующим образом: Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в скрепу, подsunуть лапку кронштейна СА 25 (САР 25) под ленту, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

			
<p>6.9. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы С 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на кронштейне СА 25 (САР 25) анкерный зажим РА 2/25S (РА 25S), продевая съемную скобу зажима в кольцо кронштейна.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.11. Закрепляет в зажиме РА 2/25S (для однофазного ввода) или РА 25S (для трехфазного ввода) жгут проводов ввода, заклинивая одним клином зажима оба провода (провода должны располагаться по обе стороны клина). При заклинивании проводов ввода необходимо оставить свободные концы проводов длиной, достаточной для подсоединения их к магистрали (40-60 см).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.12. Производитель работ поднимается по приставной лестнице к месту крепления проводов на стене дома и выполняет крепление анкерного абонентского кронштейна СА 25 (САР 25) с помощью болта М8 и шуруповерта.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.13. Далее, поддерживая на весу жгут проводов ввода, натягивает жгут и закрепляет его на кронштейне при помощи анкерного зажима РА 2/25S (РА 25S).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.14. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение провода ввода к жиле СИП между разделительными клиньями с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р), после чего снимает разделительные клинья.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение провода ввода к жиле СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р), без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.16. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р) выполняется следующим образом: герметичный ответвительный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.17. Завести в зажим до упора нулевой провод ввода (без снятия с него изоляции), таким образом, чтобы конец жилы выступал из зажима не более чем на 3-4 см.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.18. Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.19. Поддерживая зажим рукой затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.20. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода ввода к одной из фазных жил СИП. Ответвительные зажимы СТ 70 А (СТ 70 Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.21. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ВЛИ К ДОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №6</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>			<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>		
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего			III	3	Пр	1	2			
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ			III	3	ЧБ	1				
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>	
1	Металлическая лента F 20.7	м	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются		
2	Зажим ответвительный влагозащитный СВР 1	шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2				
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2				
3	Скрепка С 20	шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2				
4	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2				
5	Кронштейна анкерный абонентский СА 25 (САР 25)	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2				
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2				
6	Анкерный абонентский зажим РА 2/25S (РА 25S)	шт.	2	8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1				
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2				
7	Болт М8	шт.	1	10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2				
				11	Белье термостойкое	компл.	2				
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1				
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2				
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>											
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>			<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>			<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРV			шт.	1	11	Накидной гаечный ключ СТ 10/13			шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3			пары	2	12	Пассатижи			шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО			пары	2	13	Лестница приставная алюминиевая трехзвенная			шт.	1
4	Разделительные клинья СТ			шт.	1	14	Нож монтерский WS для снятия изоляции с проводов			шт.	1
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных			шт.	1	15	Шуруповерт			шт.	1
6	Прибор для определения степени загнивания древесины			шт.	1						
7	Молоток			шт.	1						
8	Ножницы для резки ленты CIS			шт.	1						
9	Транспортировочный блок			шт.	1						
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон			м	20						



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>




<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	






<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения ответвления к дому. Производитель работ ножницами CIS отрезает 1 кусок ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна СА 25 (САР 25) (приблизительно, 1м).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Затем, нужно вставить конец отрезанного куса металлической ленты F 20.7 в скрепу С 20 таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) на опоре крепит кронштейн СА 25 (САР 25) следующим образом: Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в скрепу, подсунуть лапку кронштейна СА 25 (САР 25) под ленту, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

			
<p>6.9. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы С 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на кронштейне СА 25 (САР 25) анкерный зажим РА 2/25S (РА 25S), продевая съемную скобу зажима в кольцо кронштейна.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.11. Закрепляет в зажиме РА 2/25S (для однофазного ввода) или РА 25S (для трехфазного ввода) жгут проводов ввода, заклинивая одним клином зажима оба провода (провода должны располагаться по обе стороны клина). При заклинивании проводов ввода необходимо оставить свободные концы проводов длиной, достаточной для подсоединения их к магистрали (40-60 см).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.12. Производитель работ поднимается по приставной лестнице к месту крепления проводов на стене дома и выполняет крепление анкерного абонентского кронштейна СА 25 (САР 25) с помощью болта М8 и шуруповерта.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.13. Далее, поддерживая на весу жгут проводов ввода, натягивает жгут и закрепляет его на кронштейне при помощи анкерного зажима РА 2/25S (РА 25S).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6.14. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение провода ввода к жиле СИП между разделительными клиньями с помощью ответвительного зажима СВР 1, после чего снимает разделительные клинья.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение провода ввода к жиле СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительного зажима СВР 1, без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.16. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СВР 1 выполняется следующим образом: с влагозащищенного прокалывающего зажима СВР 1 нужно снять резиновый чехол. Металлическую часть зажима СВР 1 нужно надеть на нулевую жилу СИП, ориентируя зажим в вертикальном положении и внутреннюю его часть обращая в сторону жгута СИП</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.17. Поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ 10/13 слегка затянуть болт на магистральной части зажима, не допуская срыва его головки. Жила СИП, при этом, должна располагаться строго посередине прокалывающей пластины зажима. Смещение жилы в сторону корпуса зажима не допускается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.18. Инструментом WS снять с нулевого провода ввода 3 см изоляции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.19. Завести жилу в абонентскую часть зажима и затянуть ее болтом с помощью гаечного ключа СТ 10/13. Ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом с зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. Между зажимом и монтажным ремешком ответвляемый провод не должен быть натянут у зажима СВР 1, для этого участок провода между зажимом и монтажным ремешком должен образовывать небольшую свободную петлю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.20. Закрепить на зажиме влагозащитный резиновый чехол</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.21. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода ввода к одной из фазных жил СИП. Зажимы СВР 1 следует размещать на жгуте СИП на расстоянии 20 см друг от друга.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.22. После установки обоих зажимов СВР 1 гаечным ключом СТ 10/13 затянуть их болты до срыва головок и закрыть их крышками от чехлов. Затяжку болтов следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.23. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. Между зажимом и монтажным ремешком ответвляемый провод не должен быть натянут у зажима СВР 1, для этого участок провода между зажимом и монтажным ремешком должен образовывать небольшую свободную петлю. На жгуте СИП следует дополнительно</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>			
<p>6.24. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом. 7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводках и на нейтрали. 7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД. 7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС. 7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам. 7.5. Производитель работ отсоединяет струбцину устройства МаТ от заземляющего устройства. 7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА  
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №7

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответвительный герметичный СТ 25А (СТ 25Р)	шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			


**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Пассатижи	шт.	1				
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Накидной гаечный ключ СТ 10/13	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения присоединение светильника к магистральному проводу СИП и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нулевую жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение светильника к магистральному проводу СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р), после чего снимает разделительные клинья.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение светильника к магистральному проводу СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р) без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Электрическое присоединение с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р) выполняется следующим образом. Герметичный ответвительный зажим СТ 25А (СТ 25Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП, завести в зажим до упора нулевой защитный (или нулевой рабочий) провод светильника (без снятия с него изоляции).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ 10/13 затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода светильника к одной из фазных жил СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Ответвительные зажимы СТ 25А (СТ 25Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	


<p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>			
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №8</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>			<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>			
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего			III	3	Пр	1	2				
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ			III	3	ЧБ	1					
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>
1	Стяжной хомут CSL 260		шт.	4	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В		шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответственный влажностоустойчивый СВР 1		шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)		компл.	2			
					3	Устройство заземления МАТ		шт.	2			
					4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91		пары	2			
					5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84		шт.	2			
					6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013		шт.	2			
					7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75		пары	2			
					8	Переносная медицинская аптечка		компл.	1			
					9	Плакаты по технике безопасности переносные		компл.	2			
					10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)		компл.	2			
					11	Белье термостойкое		компл.	2			
					12	Веревка для снятия пострадавшего		шт.	1			
					13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)		компл.	2			
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>												
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>				<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	
1	Пассатижи				шт.	1	11	Нож монтерский WS для снятия изоляции с проводов		шт.	1	
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3				пары	2						
3	Лазы универсальные КРПО				пары	2						
4	Разделительные клинья СТ				шт.	1						
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных				шт.	1						
6	Прибор для определения степени загнивания древесины				шт.	1						
7	Молоток				шт.	1						
8	Накидной гаечный ключ СТ 10/13				шт.	1						
9	Транспортировочный блок				шт.	1						
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон				м	20						

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>




<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1 1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.</p> <p>При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения присоединение светильника к магистральному проводу СИП и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение провода ввода к жиле СИП между разделительными клиньями с помощью ответвительного зажима СВР 1, после чего снимает разделительные клинья.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение провода ввода к жиле СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительного зажима СВР 1, без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СВР 1 выполняется следующим образом: с влагозащищенного прокалывающего зажима СВР 1 нужно снять резиновый чехол. Металлическую часть зажима СВР 1 нужно надеть на нулевую жилу СИП, ориентируя зажим в вертикальном положении и внутреннюю его часть обращая в сторону жгута СИП</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ 10/13 слегка затянуть болт на магистральной части зажима, не допуская срыва его головки. Жила СИП, при этом, должна располагаться строго посередине прокалывающей пластины зажима. Смещение жилы в сторону корпуса зажима не допускается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Инструментом WS снять с провода уличного освещения 3 см изоляции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Завести провод освещения в абонентскую часть зажима и затянуть ее болтом с помощью гаечного ключа СТ 10/13. Провод освещения нужно прикрепить к жгуту СИП рядом с зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. Между зажимом и монтажным ремешком ответвляемый провод не должен быть натянут у зажима СВР 1, для этого участок провода между зажимом и монтажным ремешком должен образовывать небольшую свободную петлю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Закрепить на зажиме влагозащитный резиновый чехол</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение второго провода освещения к одной из фазных жил СИП с помощью влагозащищенного зажима СВР 1. Зажимы СВР 1 следует размещать на жгуте СИП на расстоянии 20 см друг от друга.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.10. После установки обоих зажимов СВР 1 гаечным ключом СТ 10/13 затянуть их болты до срыва головок и закрыть их крышками от чехлов. Затяжку болтов следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.11. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. Между зажимом и монтажным ремешком ответвляемый провод не должен быть натянут у зажима СВР 1, для этого участок провода между зажимом и монтажным ремешком должен образовывать небольшую свободную петлю. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.12. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства MaT от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства MaT от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать!»</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p><i>Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</i></p>			
<p><i>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</i></p>	<p><i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i></p>	<p><i>1</i></p>	
<p><i>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i></p>	<p><i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i></p>	<p><i>1</i></p>	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА МАГИСТРАЛЬНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ ВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ							АЛЬБОМ №1	КАРТА №9			
№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ				Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,	
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2		
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1			
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол- во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол- во, шт.	
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются			
2	Зажим ответвительный герметичный СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р)	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2				
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2				
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2				
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2				
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2				
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2				
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1				
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2				
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2				
				11	Белье термостойкое	компл.	2				
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1				
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2				
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>											
№ п/п	Наименование				Ед. изм.	Кол- во	№ п/п	Наименование		Ед. изм.	Кол- во
1	Пассатижи				шт.	1					
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3				пары	2					
3	Лазы универсальные КРПО				пары	2					
4	Разделительные клинья СТ				шт.	1					
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных				шт.	1					
6	Прибор для определения степени загнивания древесины				шт.	1					
7	Молоток				шт.	1					
8	Накидной гаечный ключ СТ 10/13				шт.	1					
9	Транспортировочный блок				шт.	1					
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон				м	20					



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>



<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6 Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. До начала работ ответвляемая ВЛИ должна быть полностью смонтирована, на ответвительной опоре она должна иметь анкерное крепление.  Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения присоединение светильника к магистральному проводу СИП и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение отходящего магистрального провода к имеющемуся магистральному проводу СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р), после чего снимает разделительные клинья.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение отходящего магистрального провода к имеющемуся магистральному проводу СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) выполняется следующим образом. Герметичный ответвительный зажим СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП, завести в зажим нулевой провод ответвления (без снятия с него изоляции) так, чтобы он выходил из зажима на 3 см. Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Поддерживая зажим рукой без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ10/13 затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Аналогичным образом далее выполняется поочередно электрическое присоединение трех фазных проводов ответвления магистрали к соответствующим фазным жилам СИП магистрали.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Ответвительные зажимы СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III,</p>	<p>1 1</p>	

<p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>член бригады</p>		
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	





УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛН путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛН, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛН с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	



<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛН к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛН.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом проводе присоединения ВЛН к РУ (если нулевой провод не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном проводе присоединения ВЛН к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному проводу и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному проводу. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛН в специально предусмотренном для этого месте ВЛН за участком проведения работ на ВЛН. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛН так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛН накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе универсальное переносное защитное заземление, спускает вниз струбцину удлинителя переносного заземления. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину переносного защитного заземления к заземляющему устройству опоры. Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски. При наличии на ВЛ с неизолированными проводами повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу.</p> <p>4.9.5. Член бригады (III гр.) на опоре в диэлектрических перчатках проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на всех проводах ВЛ с неизолированными проводами.</p> <p>4.9.6. Затем повторно проверяет отсутствие напряжения на нулевом проводе ВЛ с неизолированными проводами и присоединяет к ней струбцину устройства заземления, после чего повторно производит проверку отсутствия напряжения на первом фазном проводе ВЛ с неизолированными проводами и присоединяет к нему следующую струбцину, затем аналогично производит повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному проводу ВЛ с неизолированными проводами и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному проводу.</p> <p>4.9.7 Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. До начала работ ответвляемая ВЛИ должна быть полностью смонтирована, на ответвительной опоре она должна иметь анкерное крепление.</p> <p>Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения присоединение светильника к магистральному проводу СИП и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.</p> <p>Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>6.2. Член бригады (III гр.) на опоре выполняет электрическое присоединение нулевого провода СИП ответвления к нулевому проводу ВЛ с неизолированными проводами с помощью переходного ответвительного зажима СТН 70 А (СТН 95 А) следующим образом.</p> <p>Переходной ответвительный зажим СТН 70 А (СТН 95 А) нужно надеть на нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, завести в зажим нулевой провод СИП ответвления (без снятия с него изоляции) так, чтобы он выходил из зажима на 3 см.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.3. Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.4. Поддерживая рукой зажим без перекося на магистральном проводе ВЛ с неизолированными проводами, гаечным ключом СТ10\13 затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекося ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Аналогичным образом далее выполняется поочередно электрическое присоединение фазных проводов СИП ответвления к соответствующим фазным проводам ВЛ с неизолированными проводами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛ с неизолированными проводами установленное временное переносное защитное заземление следующим образом:</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) снимает переносное защитное заземление с ВЛ с неизолированными проводами, последовательно отсоединяя струбины заземления от фазных проводов и от нулевого провода ВЛ с неизолированными проводами.</p> <p>7.2. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.3. Производитель работ отсоединяет струбину удлинителя переносного заземления от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, приводы, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ СИП В ПРОЛЕТЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №11

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	3	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим соединительный прессуемый MJPT 50N	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Секторные ножницы для резки кабеля С 32	шт.	1	11	Механический ручной пресс R 22 (гидравлический НТ 50)	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Матрицы для пресса E 22/173 (E 173/E 140)	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Кардощетка ВС	шт.	1				
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Нож для снятия изоляции WS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>






<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Бригада выполняет необходимые работы (в том числе с подъемом на опоры) для спуска СИП в месте соединения до уровня земли и предварительной подготовки последующего подъема и натяжения СИП.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. С помощью секторных ножниц для резки кабеля С 32 следует отрезать концы жил соединяемых жгутов СИП таким образом, чтобы места соединений соответствующих жил были бы разнесены по длине жгута на расстояние 20 см одно от другого.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>6.3. К нулевой жиле СИП приложить сбоку параллельно зажим MJPT 50 N так, чтобы торец жилы находился посередине зажима. Ножом для снятия изоляции WS на изоляции жилы сделать отметку у общей границы двух крайних смежных поясков обжатия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. По отметке ножом WS на изоляции нулевой жилы СИП сделать кольцевой надрез и, затем, надрез вдоль жилы. Снять с конца жилы изоляцию.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Зачистить жилу кардощеткой ВС.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Вставить жилу в зажим MJPT 50 N до упора. Изоляция жилы при этом должна зайти под крайний поясок обжатия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Ручным прессом R 22 обжать последовательно, начиная от середины зажима и двигаясь к краю, все пояски обжатия зажима. Обжатие крайнего пояска зажима (с металлическим кольцом) обеспечивает надежную герметизацию изоляции жилы СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.8. В тот же зажим MJPT 50 N с другой стороны аналогичным способом запрессовывается нулевая жила другого жгута СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Аналогичным образом далее выполняется поочередно электрическое соединение трех фазных проводов СИП. Для соединения фазных проводов применяются соединительные зажимы MJPT 50 N.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.10. Между установленными зажимами и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.11. Далее бригада выполняет необходимые работы (в том числе с подъемом на опоры) по натяжению и креплению СИП. Такие работы данная типовая технологическая карта не охватывает.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<i>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
<i>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	



<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИП К ШИНАМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №12</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>				<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1		
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Изолированный прессуемый наконечник СРТАУ 50	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>										
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>			
1	Секторные ножницы для резки кабеля С 32	шт.	1	11	Механический ручной пресс R 22 (гидравлический НТ 50)					
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Матрицы для пресса E 22/173 (E 173/E 140)					
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2							
4	Кардощетка ВС	шт.	1							
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1							
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1							
7	Молоток	шт.	1							
8	Нож для снятия изоляции WS	шт.	1							
9	Транспортировочный блок	шт.	1							
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20							

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. С помощью секторных ножниц для резки кабеля С 32 следует выровнять концы жил СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.2. К нулевой жиле СИП приложить сбоку параллельно наконечник СРТАУ 50 так, чтобы торец жилы находился не ближайшей к контактному кольцу границе зоны обжатия наконечника. Ножом для снятия изоляции WS на изоляции жилы сделать отметку у общей границы двух крайних смежных поясков обжатия наконечника.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>6.3. По отметке ножом WS на изоляции нулевой жилы СИП сделать кольцевой надрез и, затем, надрез вдоль жилы. Снять с конца жилы изоляцию.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Зачистить жилу кардощеткой ВС.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Вставить жилу в наконечник СРТАУ 50 до упора. Изоляция жилы при этом должна зайти под крайний поясок обжатия наконечника.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Ручным прессом R 22 обжать последовательно, в направлении от контактного кольца к краю, все пояски обжатия наконечника. Обжатие крайнего пояска наконечника (с металлическим кольцом) обеспечивает надежную герметизацию изоляции жилы СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Аналогичным образом далее выполняется поочередно оконцевание герметичными наконечниками трех фазных проводов СИП. Для фазных проводов применяются герметичные наконечники СРТАУ 50.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Наконечники СИП присоединить к болтовым зажимам электроаппаратов по инструкции к аппаратуре.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.9. Жгут СИП следует стянуть монтажным ремешком CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства MaT от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет струбцину устройства MaT от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАМЕНЕ ГЕРМЕТИЧНОГО ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО ЗАЖИМА**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №13

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
2	Зажим ответвительный СТ 70 А (СТ 70 Р)	шт.	1	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Герметизирующая лента SCT20 (НИЛЕД)	м	0,15	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Накидной гаечный ключ СТ 10/13	шт.	1				
7	Пассатижи	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>


**ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере СМСС на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Пассатижами снимает ремешки-стяжки жгута СИП, препятствующие отделению от жгута провода СИП с подлежащим замене герметичным ответвительным зажимом СТ 70 А (СТ 70 Р). В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и зажим установлен в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если зажим установлен в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Накладным гаечным ключом СТ10/13 ослабляет затяжку гайки зажима и снимает зажим с жилы СИП и ответвляемого провода. Снятый зажим подлежит утилизации, его повторное использование не допускается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Провод СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть изоляцию. При обнаружении следов подгорания изоляции СИП на месте снятого зажима нужно срезать с жилы монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть жилу провода. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Место прокола изоляции провода контактными пластинами демонтированного зажима, а также участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи ленты с самосхватывающейся мастикой SCT 20. С ленты нужно отделить защитную пленку, растянуть слой ленты с мастикой приблизительно вдвое и с натяжением накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции. Полимеризация ленты происходит, приблизительно, за 24 часа, однако диэлектрические свойства ленты позволяют начать нормальную эксплуатацию СИП сразу после ремонта.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. Новый ответвительный герметичный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно ставить на магистральный провод рядом с восстановленным участком изоляции. Установка нового ответвительного герметичного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р) на старое место (на место прокола изоляции старым зажимом) не допускается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Установка зажима производится следующим образом. Ответвляемый от СИП провод следует укоротить на 3-4 см для предотвращения попадания прокалывающих зубцов нового зажима на место старого прокола.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.9. Герметичный ответвительный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно надеть на жилу СИП, завести в зажим до упора ответвляемый провод (без снятия с него изоляции) и, поддерживая зажим рукой без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ10/13 затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	



6.10. Между ответвительными зажимами (новыми и ранее установленными) и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.11. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода.</p> <p>Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства MaT от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства MaT от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	



<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАМЕНЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО ЗАЖИМА</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №14</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>				<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1		
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>					<b>МЕХАНИЗМЫ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответвительный герметичный СВР 1	шт.	1	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Герметизирующая лента SCT20 (НИЛЕД)	м	0,15	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>										
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>			
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2							
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2							
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1							
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1							
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1							
6	Накидной гаечный ключ СТ 10/13	шт.	1							
7	Пассатижи	шт.	1							
8	Транспортировочный блок	шт.	1							
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20							
10	Нож монтерский WS	шт.	1							

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Пассатижами снимает ремешки-стяжки жгута СИП, препятствующие отделению от жгута провода СИП с подлежащим замене влагозащищенным ответвительным зажимом СВР 1. В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и зажим установлен в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если зажим установлен в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.3. С влагозащищенного прокалывающего зажима СВР 1 нужно снять резиновый чехол.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,</p>	<p>1</p>	

	член бригады		
6.4. Накладным гаечным ключом СТ 10/13 ослабить затяжку болта ответственной части зажима, вытянуть из зажима ответвляемый провод, ослабить затяжку болта магистральной части зажима и снять зажим с жилы СИП. Снятый зажим подлежит утилизации, его повторное использование не допускается.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.5. Провод СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть изоляцию. При обнаружении следов подгорания изоляции СИП на месте снятого зажима нужно срезать с жилы монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть жилу провода. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.6. Место прокола изоляции провода контактными пластинами демонтированного зажима, тем более, участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи ленты с самосхватывающейся мастикой SCT 20. С ленты нужно отделить защитную пленку, растянуть слой ленты с мастикой приблизительно вдвое и с натяжением накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.7. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции. Полимеризация ленты происходит, приблизительно, за 24 часа, однако диэлектрические свойства ленты позволяют начать нормальную эксплуатацию СИП сразу после ремонта.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.8. Новый ответственный влагозащищенный зажим СВР 1 нужно ставить на магистральный провод рядом с восстановленным участком изоляции. Установка нового ответственного влагозащищенного зажима СВР 1 на старое место (на место прокола изоляции старым зажимом) не допускается.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.9. Установка зажима производится следующим образом. С влагозащищенного прокалывающего зажима СВР 1 нужно снять резиновый чехол.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.11. Металлическую часть зажима СВР 1 нужно надеть на жилу СИП, ориентируя зажим в вертикальном положении и внутреннюю его часть обращая в сторону жгута СИП.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.12. Поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом СТ10/13 слегка затянуть болт на магистральной части зажима, не допуская срыва его головки. Жила СИП, при этом, должна располагаться строго посередине прокалывающей пластины зажима. Смещение жилы в сторону корпуса зажима не допускается.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>6.13. Инструментом WS снять с ответвляемого провода ввода 3 см изоляции, зачистить жилу провода металлической щеткой, завести жилу в ответвительную часть зажима и затянуть ее болтом с помощью гаечного ключа СТ 10/13. Закрепить на зажиме влагозащитный резиновый чехол.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.14. Гаечным ключом СТ10/13 затянуть болт магистральной части зажима до срыва головки и закрыть его крышкой от чехла. Затяжку болта следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.15. Ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом с зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. Между зажимом и монтажным ремешком ответвляемый провод не должен быть натянут у зажима P71, для этого участок провода между зажимом и монтажным ремешком должен образовывать небольшую свободную петлю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.16. Между ответвительными зажимами (новыми и ранее установленными) и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9, прихватывая ремешками к жгуту ответвляемые провода.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.17. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	



<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	



<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ НА ВЛИ АДАПТЕРОВ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №15</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>				<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1		
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Адаптер для подключения переносного заземления СМСС	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>										
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>			
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2							
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2							
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1							
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1							
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1							
6	Накидной гаечный ключ СТ 10/13	шт.	1							
7	Пассатижи	шт.	1							
8	Транспортировочный блок	шт.	1							
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20							

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:</p> <p>6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Адаптеры для защитного заземления СМСС следует устанавливать в пролетах СИП. В шлейфах СИП (при двухстороннем анкерном креплении) устанавливать адаптеры не рекомендуется.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. С помощью разделительных клиньев СТ нужно отделить нулевую жилу СИП от жгута, надеть на нее ответвительный зажим адаптера СМСС и, поддерживая рукой зажим адаптера, без перекоса на жиле СИП, гаечным ключом СТ10/13 затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

6.3. Удалить три из четырех лепестков-маркеров (1,2,3,N), оставив только маркер, обозначающий жилу, на которую монтируется изделие.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.3. Снять разделительные клинья.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.4. Аналогичным образом поочередно устанавливаются адаптеры на фазные жилы СИП.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.5. Зажимы СМСС следует размещать на жгуте СИП на расстоянии 20 см друг от друга. Между ответвительными зажимами адаптеров и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6.6. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода.</p> <p>Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, приводы, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<i>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
<i>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИП**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №16

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	3	Пр	1	2	
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Герметизирующая лента SCT20 (НИЛЕД)	м	0,15	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Нож монтерский WS	шт.	1				
7	Пассатижи	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <p>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</p> <p>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</p> <p>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</p> <p>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</p> <p>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</p> <p>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</p> <p>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</p>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Для ремонта изоляции необходимо отделить провод от жгута. Для этого следует пассатижами снять ремешки-стяжки жгута СИП, препятствующие отделению от жгута провода СИП с поврежденной изоляцией. В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и изоляция повреждена в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если изоляция повреждена в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>6.3. Провод СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть изоляцию. При обнаружении следов подгорания изоляции СИП нужно срезать с жилы монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть жилу провода.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Место надреза, трещины или прокола изоляции провода, тем более, участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи ленты с самосхватывающейся мастикой SCT 20. С ленты нужно отделить защитную пленку, растянуть слой ленты с мастикой приблизительно вдвое и с натяжением накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.6. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции. Полимеризация ленты происходит, приблизительно, за 24 часа, однако диэлектрические свойства ленты позволяют начать нормальную эксплуатацию СИП сразу после ремонта. Однако установка ответвительных зажимов любого типа и установка арматуры крепления СИП на место с восстановленной изоляцией не допускаются.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.7. По краям от места ремонта изоляции провода жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9. Снятые со жгута при проведении ремонта монтажные ремешки следует заменить новыми.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом. 7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали. 7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД. 7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС. 7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<p>7.5. Производитель работ отсоединяет струбцину устройства MaT от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>			
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ АНКЕРНОГО АБОНЕНТСКОГО КРОНШТЕЙНА НА СТЕНУ ДОМА</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №17</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>				<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>			
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2				
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1					
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол- во, шт.</b>	
1	Анкерный абонентский кронштейн СА 25 (САР 25)		шт.	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В		шт.	2		Не требуются		
					2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)		компл.	2				
					3	Устройство заземления МАТ		шт.	2				
2	Шуруп (саморез) 10x70		шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91		пары	2				
3	Дюбель 10x70		шт.	1	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84		шт.	2				
					6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013		шт.	2				
					7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75		пары	2				
					8	Переносная медицинская аптечка		компл.	1				
					9	Плакаты по технике безопасности переносные		компл.	2				
					10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)		компл.	2				
					11	Белье термостойкое		компл.	2				
					12	Веревка для снятия пострадавшего		шт.	1				
					13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)		компл.	2				
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>													
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>				<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>				<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол- во</b>
1	Перфоратор				шт.	1							
2	Молоток				шт.	1							
3	Набор гаечных ключей				шт.	1							
4	Транспортировочный блок				шт.	1							
5	Транспортировочная веревка из синтетических волокон				м	20							
6	Лестница приставная алюминиевая трехзвенная				шт.	1							
7	Пассатижи				шт.	1							
7	Шуруповерт				шт.	1							



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Подготовка рабочего места не требуется.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) выполняет работу по установке анкерного кронштейна для проводов ответвления на стену дома с приставной лестницы, которую он устанавливает вместе с производителем работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. Затем он с помощью перфоратора подготавливает в стене глухое отверстие под дюбель 10x70. Работать необходимо в брезентовых рукавицах и с применением средств защиты лица и глаз (защитной маски).	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Член бригады (III гр.) в подготовленное отверстие вкладывает дюбель, забивает их молотком до упора и закрепляет с помощью гаечного ключа шурупом (или шуруповерта саморезом) кронштейн СА 25 (САР 25).	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.4. Член бригады (III гр.) спускается по лестнице на землю.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6. Производитель оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

<i>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
--	--	----------	--



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	


<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не требуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере РС 481 на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. С лестницы производится разметка мест установки фасадных креплений BRPF 150.6. Расстояние между креплениями должно быть не менее 70 см (для контроля расстояния используется мерный шнурок).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.2. Член бригады (III гр.) по разметке на фасаде здания с помощью перфоратора подготавливает в стене здания глухие отверстия под фасадные крепления BRPF 150.6. Работать необходимо в брезентовых рукавицах и с применением средств защиты лица и глаз (защитной маски).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.3. Затем, в каждое подготовленное отверстие нужно вставить до упора хвостовик-дюбель крепления, молотком забить в трубчатую консольную часть крепления расклинивающий стержень из комплекта крепления, закрыть отверстие крепления со стержнем колпачком из комплекта крепления.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	





<p>6.4. СИП уложить на опорную площадку крепления и пристегнуть к ней пластиковым монтажным ремешком из комплекта фасадного крепления с помощью инструмента RIL 9.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.5. Член бригады (III гр.) спускается по лестнице на землю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода.</p> <p>Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства М6D от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства MaT от байонетного штепсельного патрона устройства М6D.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства MaT от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку.</p> <p>При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	

<i>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
<i>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	

<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА УСТАНОВКУ ОГРАНИЧИТЕЛЯ МОЩНОСТИ НА АБОНЕНТСКОМ ОТВЕТВЛЕНИИ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ВЛИ</b>							<b>АЛЬБОМ №1</b>	<b>КАРТА №19</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>СОСТАВ БРИГАДЫ</b>				<b>Группа по ЭБ</b>	<b>Разряд</b>	<b>Принятое обозначение</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Итого человек</b>	<b>Норма времени,</b>			
1	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего				III	3	Пр	1	2				
2	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ				III	3	ЧБ	1					
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА</b>				<b>МЕХАНИЗМЫ</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>			<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование защитных средств</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование механизмов</b>	<b>Кол-во, шт.</b>
1	Держатель предохранителя СВФ 16			шт.	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В		шт.	2		Не требуются	
						2	Устройство для закорачивания М6Д (М7Д)		компл.	2			
2	Плавкий предохранитель gG			шт.	1	3	Устройство заземления МАТ		шт.	2			
3	Стяжной хомут CSL 260			шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91		пары	2			
						5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84		шт.	2			
						6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013		шт.	2			
						7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75		пары	2			
						8	Переносная медицинская аптечка		компл.	1			
						9	Плакаты по технике безопасности переносные		компл.	2			
						10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)		компл.	2			
						11	Белье термостойкое		компл.	2			
						12	Веревка для снятия пострадавшего		шт.	1			
						13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)		компл.	2			
<b>ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</b>													
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>				<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>		
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3				пары	2	11	Матрицы для пресса Е 22/140 (Е 173/Е 140)		шт.	1		
2	Лазы универсальные КРПО				пары	2							
3	Разделительные клинья СТ				шт.	1							
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных				шт.	1							
5	Прибор для определения степени загнивания древесины				шт.	1							
6	Нож монтерский WS				шт.	1							
7	Пассатижи				шт.	1							
8	Транспортировочный блок				шт.	1							
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон				м	20							
10	Механический ручной пресс R 22 (гидравлический НТ 50)				шт.	1							

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску со снятием напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<p>1. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</p>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь. Получить разрешение на подготовку рабочего места.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Производитель работ (допускающий) совместно с членом бригады (III гр.) проводит подготовку рабочего места: 4.1. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) снимает напряжение с ВЛИ путем отключения коммутационных аппаратов (рубильников, приводов, пакетных выключателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов защиты и пр.), а при наличии предохранителей – путем съема предохранителей для снятия напряжения с ВЛИ, на которой предстоит работа. Снимать предохранители, находящиеся под напряжением, следует при отключенной нагрузке. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.2. Принимает меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов путем запираания рукояток приводов и дверок.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.3. На приводах ручного и ключах дистанционного управления, рубильниках вывешивает запрещающие плакаты безопасности «Не включать! Работа на линии!». На присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов плакат «Не включать! Работа на линии!» вывешивается у снятых предохранителей.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
4.4. Проверяет отсутствие напряжения на вводе ВЛИ с помощью указателя напряжения.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>4.5. Накладывает универсальное переносное защитное заземление на места присоединения ВЛИ к РУ, если не предполагается установка двух переносных защитных заземлений на ВЛИ (см. п. 4.9). При этом выполняются следующие операции.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>4.6. Сначала струбцину универсального переносного защитного заземления присоединяют к шине заземления, затем повторно проверяют отсутствие напряжения на нулевом зажиме присоединения ВЛИ к РУ (если нулевой зажим не объединен конструктивно с шиной заземления) и присоединяют к ней другую струбцину заземления, после чего повторно производят проверку отсутствия напряжения на первом фазном зажиме присоединения ВЛИ к РУ и присоединяют к нему следующую струбцину, затем аналогично производят повторную проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины ко второму фазному зажиму и затем, - проверку отсутствия напряжения и присоединение струбцины к третьему фазному зажиму. Переносное защитное заземление необходимо накладывать в диэлектрических перчатках.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>4.7. Вывешивает плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов или на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.8. Закрывает дверь РУ на замок.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>4.9. Накладывает переносное защитное заземление на ВЛИ в специально предусмотренном для этого месте ВЛИ за участком проведения работ на ВЛИ. При этом, расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае, вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км. Переносное заземление на ВЛИ накладывается следующим образом. 4.9.1 Производитель работ обязан убедиться в устойчивости и прочности опоры, на которую предстоит подъем для наложения переносного заземления. 4.9.2 Производитель работ определяет необходимость и способы укрепления опоры. Предполагается, что места СИП для наложения временного защитного заземления оборудованы ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа СМСС. 4.9.3. Член бригады (III гр.) поднимается на опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам на высоте), имея при себе транспортировочную веревку. 4.9.4 Производитель работ присоединяет струбцину устройства MaT к заземляющему устройству, затем штекер устройства MaT присоединяет к крайнему патрону устройству закорачивания МБД.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	



<p>4.9.5. Член бригады (III гр.) за веревку поднимает М6D и MaT на опору.  Допускается присоединять переносные заземления на опорах с заземляющими спусками к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к металлическим элементам опоры, имеющим электрический контакт с заземляющим устройством. В любом случае, места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от грязи и краски.  При наличии на ВЛИ исправного повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу (оборудованному адаптером типа СМСС). Устройство MaT в этом случае не потребуется.</p> <p>4.9.6. Член бригады (III гр.) на опоре производит заземление СИП, выполняя следующую последовательность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки с адаптеров СМСС, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на адаптере СМСС на нейтрали (по отношению к контактной части патрона устройства М6D) и подсоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру. Затем производит проверку отсутствия напряжения на адаптере СМСС на первой фазе ВЛИ и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D к этому адаптеру СМСС на первой фазе ВЛИ.</p> <p>4.9.7. Аналогичным образом, проверяет отсутствие напряжения и присоединяет штепсельный патрон устройства М6D ко второй фазе ВЛИ и, затем, - к третьей фазе.</p> <p>4.9.8. Член бригады (III гр.) спускается с опоры.</p>			
<p>5. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>6. Порядок монтажа:  6.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для установки ограничителя мощности на абонентском ответвлении и поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.  Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  производитель работ  электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1  1</p>	
<p>6.2. Член бригады (III гр.) рассоединяет части корпуса ограничителя мощности и вынимает из корпуса плавкий предохранитель gG.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.3. В шлейфе абонентского ответвления (между присоединением абонентских проводов к магистрали и их анкерным креплением) слегка разводит в стороны провода ответвления разделительными клиньями СТ и пассатижами перекусывает фазный провод ответвления.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,  член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6.4. Инструментом WS снимает изоляцию с обеих концов перекушенного фазного провода на длину, указанную на корпусе ограничителя мощности.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III,</p>	<p>1</p>	

	<i>член бригады</i>		
<i>6.5. Перекушенный провод со стороны магистрали просовывает в одну из половин корпуса ограничителя мощности до упора, затем с помощью ручного или гидравлического прессы производит опрессовку последовательно, в направлении от центра к краю, все пояски обжатия корпуса ограничителя мощности.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</i>	<i>1</i>	
<i>6.6. Аналогичным образом, перекушенный провод со стороны абонента просовывает в противоположную часть корпуса ограничителя мощности, затем производит опрессовку.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</i>	<i>1</i>	
<i>6.7. Вставляет предохранитель gG в одну из половин корпуса ограничителя мощности и соединяет обе части корпуса. (На верхней и нижней частях корпуса ограничителя мощности ОМ предусмотрены специальные ушки для установки пломбы).</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</i>	<i>1</i>	
<i>6.8. Отвечаемые абонентские провода (фазный и нулевой) с двух сторон от ограничителя мощности на расстоянии 15-20 см нужно стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</i>	<i>1</i>	
<i>6.9. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</i>	<i>1</i>	



<p>7. Производитель работ совместно с членом бригады (III гр.) снимают с ВЛИ установленное временное переносное защитное заземление. Если ВЛИ была заземлена в двух местах – то снимают два заземления, начиная с более удаленного от линейного ввода. Снимают временное защитное заземление следующим образом.</p> <p>7.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, снимает переносное защитное заземление с СИП, последовательно отсоединяя штепсельные патроны устройства МБД от адаптеров СМСС на фазных проводах и на нейтрали.</p> <p>7.2. Отсоединяет штекер устройства МаТ от байонетного штепсельного патрона устройства МБД.</p> <p>7.3. Закрывает колпачками корпуса адаптеров СМСС.</p> <p>7.4. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p> <p>7.5. Производитель работ отсоединяет трубку устройства МаТ от заземляющего устройства.</p> <p>7.6. На линейном вводе РУ (комплектного РУ) производитель работ снимает указательный плакат «Заземлено» и, если в РУ было установлено универсальное переносное защитное заземление, снимает заземление, затем снимает запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии!» и возвращает коммутационные аппараты (рубильники, привода, пакетные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматы защиты и пр.) в исходное состояние. Если были сняты предохранители – ставит их на место. При установке предохранителей под напряжением следует предварительно отключить нагрузку. При установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>8. Производитель работ закрывает двери РУ (комплектного РУ) на замок и оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>9. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ЗАМЕНУ  
АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ СИП НА КОНЦЕВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №22

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Анкерный кронштейн СА 1500	шт.	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
				2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
2	Анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95)	шт.	1	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
3	Металлическая лента F 20.7	м	2	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Бугель В 20	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
5	Стяжной хомут CSL 180 (CSL 260)	шт.	2	7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
6	Защитный колпачок CE 6-35	шт.	4	9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			



**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**





№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРВ	шт.	1	11	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных ремешков	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2	13	Динамометр DL-R-03 (НИЛЕД)	шт.	1
4	Лебедка Р 1000	шт.	1				
5	Ремень или хомут для закрепления лебедки	шт.	1				
6	Монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120)	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. При падении СИП на землю производитель работ проверяет защитные колпачки СЕ 25.150 на концах СИП и, при их отсутствии или повреждении, в диэлектрических перчатках надевает новые колпачки на концы СИП. Если СИП не был сорван с опоры, член бригады (III гр.) поднимается на опору, имея при себе транспортировочный блок и веревку.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.2. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Затем член бригады (III гр.) проверяет защитные колпачки СЕ 25.150 на концах СИП и, при их отсутствии или повреждении, в диэлектрических перчатках надевает новые колпачки на концы СИП. Член бригады (III гр.) закрепляет блок с веревкой на опоре выше места крепления кронштейна.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.4. Производитель работ ножницами CIS отрезает 2 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

<p>5.5. Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в паз бугеля В 20 на глубину 4 см таким образом, чтобы «усы» бугеля находились со стороны короткого конца отрезка ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им бугель, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на бугеле. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты с бугелем В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>5.8. Член бригады (III гр.) закрепляет на опоре хомут для крепления лебедки.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.9. Навешивает на хомут динамометр, к нему прикрепляет лебедку, к лебедке прикрепляет тендер-лягушку. В том случае, когда СИП с наложенным временным заземлением находится на земле, производитель работ подвязывает к жгуту СИП конец транспортировочной веревки и за другой конец веревки поднимает жгут СИП на опору.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.10. Член бригады (III гр.) заводит в зажим тендера жилы провода СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.11. При помощи лебедки немного натягивает СИП. В том случае, когда СИП закреплен в подлежащем замене анкерном зажиме, натяжение СИП нужно производить до снятия механической нагрузки тяжения на подлежащий замене анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.12. Демонтирует подлежащий замене анкерный зажим и анкерный кронштейн, раскручивая болты на корпусе зажима и разрезая ножницами CIS крепежную ленту</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.13. Крепит на опоре новый анкерный кронштейн СА 2000 и анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95). Крепление анкерного кронштейна СА 2000 производится следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.14. Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнее отверстие анкерного кронштейна СА 2000, а затем в бугель, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.15. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.16. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.17. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» бугеля, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

			
<p>5.18. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» бугеля В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.19. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть анкерного кронштейна СА 2000 вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.20. Член бригады (III гр.) на опоре натягивает лебедкой СИП до требуемого усилия тяжения, которое контролирует с помощью динамометра.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.21. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на анкерном кронштейне СА 2000 анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95), соблюдая следующий порядок операций.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.22. Скоба зажима состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой болтом с гайкой, что позволяет произвести монтаж анкерного зажима RPA 425/50 (RPA 470/95) на анкерном кронштейне СА 2000, для этого монтажник раскручивает болт и заводит пластины в монтажное отверстие кронштейна</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.23. Производит монтаж крепежа в отверстия пластины и затягивает крепеж.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.24. Отвернуть две гайки фиксирующие пластмассовые щеки зажима</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.25. Завести в зажим пучок провода СИП-4 поместив жилы в отверстия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.26. Завернуть гайки корпуса с фиксированным усилием затяжки, при помощи динамометрического ключа. Плавно отпуская трос лебедки, перевести усилие тяжения СИП с лебедки на анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.27. Член бригады (III гр.) на опоре снимает тендер-лягушку, лебедку, динамометр, хомут крепления лебедки и с помощью транспортировочной веревки спускает их на землю. На жгуте СИП затягивает монтажные ремешки CSL 180 (CSL 260) рядом с клиновым анкерным зажимом и на конце жгута. При отсутствии защитных колпачков на концах жил СИП необходимо надеть новые колпачки CE 6-35 (CE 16-150).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.28. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	



<i>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
--	--	----------	--

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА  
ЗАМЕНУ ДВУСТОРОННЕГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №23

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		


МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Анкерный кронштейн СА 1500	шт.	2	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
				2	Устройство для закорачивания М6D (M7D)	компл.	2			
2	Анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95)	шт.	2	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
3	Металлическая лента F 20.7	м	4	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Бугель В 20	шт.	4	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
5	Стяжной хомут CSL 180 (CSL 260)	шт.	4	7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРВ	шт.	1	11	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных ремешков	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Лебедка Р 1000	шт.	1				
5	Ремень или хомут для закрепления лебедки	шт.	1				
6	Монтажный зажим ST 4x25-50 (ST 4x70-120)	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>


**ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения двухстороннего анкерного крепления СИП, имея при себе транспортировочный блок и веревку.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.2. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Закрепляет блок с веревкой на опоре выше места крепления кронштейна. Производитель работ ножницами CIS отрезает 4 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.4. Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в паз бугеля В 20 на глубину 4 см таким образом, чтобы «усы» бугеля находились со стороны короткого конца отрезка ленты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

<p>5.5. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им бугель, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на бугеле. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты с бугелем В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>5.7. Член бригады (III гр.) закрепляет на опоре хомут для крепления лебедки.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Навешивает на хомут динамометр, к нему прикрепляет лебедку, к лебедке прикрепляет тендер-лягушку. В том случае, когда СИП с наложенным временным заземлением находится на земле, производитель работ подвязывает к жгуту СИП конец транспортировочной веревки и за другой конец веревки поднимает жгут СИП на опору.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.9. Член бригады (III гр.) заводит в зажим тендера жилы провода СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.10. При помощи лебедки немного натягивает СИП. В том случае, когда СИП закреплен в подлежащем замене анкерном зажиме, натяжение СИП нужно производить до снятия механической нагрузки тяжения на подлежащий замене анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.11. Демонтирует подлежащий замене анкерный зажим и анкерный кронштейн, раскручивая болты на корпусе зажима и разрезая ножницами CIS крепежную ленту</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.12. Крепит на опоре новый анкерный кронштейн СА 2000 и анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95). Крепление анкерного кронштейна СА 2000 производится следующим образом.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.13. Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнее отверстие анкерного кронштейна СА 2000, а затем в бугель, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.14. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.15. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.16. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» бугеля, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.17. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» бугеля В 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.18. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть анкерного кронштейна СА 2000 вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.19. Член бригады (III гр.) на опоре натягивает лебедкой СИП до требуемого усилия тяжения, которое контролирует с помощью динамометра.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.20. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на анкерном кронштейне СА 2000 анкерный зажим RPA 425/50 (RPA 470/95), соблюдая следующий порядок операций.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.21. Скоба зажима состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой болтом с гайкой, что позволяет произвести монтаж анкерного зажима RPA 425/50 (RPA 470/95) на анкерном кронштейне СА 2000, для этого монтажник раскручивает болт и заводит пластины в монтажное отверстие кронштейна</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.22. Производит монтаж крепежа в отверстия пластины и затягивает крепеж.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.23. Отвернуть две гайки фиксирующие пластмассовые щеки зажима</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.24. Завести в зажим пучок провода СИП-4 поместив жилы в отверстия зажима.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.25. Завернуть гайки корпуса с фиксированным усилием затяжки, при помощи динамометрического ключа. Плавно отпуская трос лебедки, перевести усилие тяжения СИП с лебедки на анкерный зажим.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.26. Переносит лебедку и тендер-лягушку на другую сторону двухстороннего анкерного крепления.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.27. Аналогичным образом, с помощью лебедки и тендера-лягушки натягивает смежный пролет СИП и закрепляет пучок проводов в другом анкерном зажиме, который должен занять положение, приблизительно совпадающее с положением первого демонтированного клинового зажима. Следует обратить внимание на положение СИП между анкерными зажимами. СИП в этом месте не должен быть в натянутом состоянии, а должен образовывать небольшую свободную петлю.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.28. Член бригады (III гр.) на опоре снимает тендер-лягушку, лебедку, динамометр, хомут крепления лебедки и с помощью транспортировочной веревки спускает их на землю. На жгуте СИП затягивает монтажные ремешки CSL 180 (CSL 260) рядом с клиновым анкерным зажимом и на конце жгута.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.29. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА  
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРЕ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №24

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		


МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Металлическая лента F 20.7	м	2	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Универсальный крюк CF 16 (CS 16)	шт.	1	2	Устройство для закорачивания M6D (M7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Поддерживающий зажим PSP 25/120	шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
4	Скрепа С 20	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**




№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРВ	шт.	1				
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Молоток	шт.	1				
7	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

**ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для промежуточного крепления СИП, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.2 Производитель работ ножницами CIS отрезает 2 куска ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна (приблизительно, 1 м).	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5.3 Затем, нужно вставить конец отрезанного куска металлической ленты F 20.7 в скрепу С 20 таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

<p>5.4 Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе. Аналогично подготавливается второй отрезок ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.5 Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1 1</p>	
<p>5.6. Член бригады (III гр.) на опоре демонтирует пучок СИП с, подлежащего замене, поддерживающего зажима PSP 25/120, заворачивая гайку-барашек зажима и отводя ее от пучка СИП, или откручивая болт крепления створа и отводя его от пучка СИП</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Демонтирует подлежащий замене - поддерживающий кронштейн промежуточной подвески CS 1500, разрезая ножницами CIS крепежную ленту (в случае крепления кронштейна лентой) или отворачивая болт крепления кронштейна.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Крепит на опоре новый комплект промежуточной подвески состоящий из универсального крюка CF 16 (CS 16) и поддерживающего зажима PSP 25/120</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.9. Крепление универсального крюка CF 16 (CS 16) производится следующим образом: подготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в нижнюю прорезь универсального крюка CF 16 (CS 16), затем в скрепу, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты (сначала следует крепить лентой нижнюю часть кронштейна).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.10. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента OPV под защелку. Рукоятка резака инструмента OPV в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.11. Заблокировать ленту в головке инструмента OPV.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.12. Вращением воротка инструмента OPV натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент OPV в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака инструмента OPV отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.13. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы С 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.14. Далее необходимо таким же образом закрепить верхнюю часть универсального крюка CF 16 (CS 16) вторым отрезком ленты со скрепой.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.15. Затем необходимо установить поддерживающий зажим PSP 25/120 на универсальный крюк CF 16 (CS 16) открытой частью в сторону опоры.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.16. Член бригады (III гр.) на опоре вкладывает в поддерживающий зажим PSP 25/120 пучок СИП и закрепляет его в зажиме, заворачивая гайку-барашек.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.17. Спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ  
ВЛИ К ДОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №23

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Металлическая лента F 20.7	м	1	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2		Не требуются	
2	Зажим ответвительный СТ 70 А (СТ 70 Р)	шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Скрепка С 20	шт.	1	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
4	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
5	Кронштейна анкерный абонентский СА 25 (САР 25)	шт.	2	6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
6	Анкерный абонентский зажим РА 2/25S (РА 25S)	шт.	2	8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
7	Болт М8	шт.	1	10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			


**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**





№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Инструмент для натяжения металлической ленты ОРВ	шт.	1	11	Изолированный ключ Сlick 13 (НИЛЕД)	шт.	1
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2	12	Пассатижи	шт.	1
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2	13	Лестница приставная алюминиевая трехзвенная	шт.	1
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1	14	Шуруповерт	шт.	1
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Ножницы для резки ленты CIS	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				




УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>








**ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения ответвления к дому, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.2. Производитель работ ножницами CIS отрезает 1 кусок ленты F 20.7 длиной, слегка превышающей периметр опоры в месте размещения кронштейна СА 25 (САР 25) (приблизительно, 1м).	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5.3. Затем, нужно вставить конец отрезанного куса металлической ленты F 20.7 в скрепу С 20 таким образом, чтобы из скрепы было выпущено 4 см ленты, а «усы» скрепы находились со стороны короткого конца отрезка ленты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

<p>5.4. Согнуть рукой (в перчатках) короткий конец ленты, огибая им скрепу, а затем обстучать молотком место сгиба ленты на скрепе.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.5. Член бригады (III гр.), находясь на опоре, поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ. Производитель работ ведет постоянный надзор за выполнением работы.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Член бригады (III гр.) на опоре крепит кронштейн СА 25 (САР 25) следующим образом. Приготовленный отрезок ленты со скрепой следует завести вокруг опоры и вставить конец ленты в скрепу, подсунуть лапку кронштейна СА 25 (САР 25) под ленту, затянуть ленту руками и отогнуть свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Затем свободный конец ленты нужно вложить в прорезь головки инструмента ОРВ под защелку. Рукоятка резака инструмента ОРВ в этот момент должна быть прижатой к корпусу инструмента.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Заблокировать ленту в головке инструмента ОРВ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.9. Вращением воротка инструмента ОРВ натянуть ленту с необходимым усилием, отвести инструмент ОРВ в сторону, загибая конец ленты в сторону «усов» скрепы, и вращением рукоятки резака инструмента ОРВ отрезать свободный конец ленты.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

			
<p>5.10. Молотком загнуть оставшийся в скрепе конец ленты, затем загнуть «усы» скрепы С 20.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.11. Член бригады (III гр.) на опоре закрепляет на кронштейне СА 25 (САР 25) анкерный зажим РА 2/25S (РА 25S), продевая съемную скобу зажима в кольцо кронштейна.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.12. Закрепляет в зажиме РА 2/25S (для однофазного ввода) или РА 25S (для трехфазного ввода) жгут проводов ввода, заклинивая одним клином зажима оба провода (провода должны располагаться по обе стороны клина). При заклинивании проводов ввода необходимо оставить свободные концы проводов длиной, достаточной для подсоединения их к магистрали (40-60 см).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.13. Производитель работ поднимается по приставной лестнице к месту крепления проводов на стене дома и выполняет крепление анкерного абонентского кронштейна СА 25 (САР 25) с помощью болта М8 и шуруповерта.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.14. Далее, поддерживая на весу жгут проводов ввода, натягивает жгут и закрепляет его на кронштейне при помощи анкерного зажима РА 2/25S (РА 25S).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>5.15. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение провода ввода к жиле СИП между разделительными клиньями с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р), после чего снимает разделительные клинья. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение провода ввода к жиле СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р), без использования разделительных клиньев СТ.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.16. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р) выполняется следующим образом: герметичный ответвительный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

<p>5.17. Завести в зажим до упора нулевой провод ввода (без снятия с него изоляции), таким образом, чтобы конец жилы выступал из зажима не более чем на 3-4 см.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.18. Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.19. Поддерживая зажим рукой без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом Click 13 (НИЛЕД) затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.20. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода ввода к одной из фазных жил СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.21. Ответвительные зажимы СТ 70 А (СТ 70 Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>			
<p>5.22. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<i>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
--	--	----------	--

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА  
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №24

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		


МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответвительный герметичный СТ 25А (СТ 25Р)	шт.	2 (4)	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			



**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Пассатижи	шт.	1				
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Изолированный ключ Click 13 (НИЛЕД)	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>



<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для подключения светильника, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.2. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нулевую жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение светильника к магистральному проводу СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р), после чего снимает разделительные клинья. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение светильника к магистральному проводу СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р) без использования разделительных клиньев СТ.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>5.3. Электрическое присоединение с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ 25А (СТ 25Р) выполняется следующим образом. Герметичный ответвительный зажим СТ 25А (СТ 25Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП, завести в зажим до упора нулевой защитный (или нулевой рабочий) провод светильника (без снятия с него изоляции).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.4. Поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом Click 13 (НИЛЕД) затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.5. Аналогичным образом далее выполняется электрическое присоединение фазного провода светильника к одной из фазных жил СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Ответвительные зажимы СТ 25А (СТ 25Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА МАГИСТРАЛЬНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ  
ОТ ВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №25

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	4	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответвительный СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р)	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Пассатижи	шт.	1				
2	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
3	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
4	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
5	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
6	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
7	Молоток	шт.	1				
8	Изолированный ключ Click 13 (НИЛЕД)	шт.	1				
9	Транспортировочный блок	шт.	1				
10	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. До начала работ ответвляемая ВЛИ должна быть полностью смонтирована, на ответвительной опоре она должна иметь анкерное крепление. Член бригады (III гр.) поднимается на опору для выполнения ответвления от СИП, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках. Далее поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. В том случае, когда магистральная линия СИП закреплена на опоре с помощью поддерживающего зажима, член бригады (III гр.) на опоре с помощью разделительных клиньев СТ отделяет от жгута нужную жилу, предварительно сняв пассатижами с СИП мешающие данной операции монтажные ремешки (с одной стороны от поддерживающего зажима), выполняет электрическое присоединение отходящего магистрального провода к имеющемуся магистральному проводу СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р), после чего снимает разделительные клинья. Если же на опоре магистральная линия СИП имеет двухстороннее анкерное крепление, то присоединение отходящего магистрального провода к имеющемуся магистральному	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>проводу СИП выполняется в шлейфе жгута СИП с помощью ответвительных прокалывающих зажимов СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) без использования разделительных клиньев СТ.</p>			
<p>5.3. Электрическое присоединение с помощью ответвительного зажима СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) выполняется следующим образом. Герметичный ответвительный зажим СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) нужно надеть на нулевую жилу СИП, завести в зажим нулевой провод ответвления (без снятия с него изоляции) так, чтобы он выходил из зажима на 3 см.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.4. Заизолировать торцевую часть жилы ответвления при помощи герметичного колпачка (колпачки могут быть встроены в зажим или быть прикреплены при помощи резиновой нити к корпусу зажима).</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.5. Поддерживая зажим рукой без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом Click 13 (НИЛЕД) затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Аналогичным образом далее выполняется поочередно электрическое присоединение трех фазных проводов ответвления к соответствующим фазным жилам СИП магистрали.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Ответвительные зажимы СТ1S 95 А (СТ 25-150 Р) на жгуте СИП должны располагаться друг от друга на расстоянии 20 см. Каждый ответвляемый провод нужно прикрепить к жгуту СИП рядом со своим зажимом монтажным ремешком CSL 260, затягивая ремешок инструментом RIL 9. На жгуте СИП следует дополнительно затянуть монтажные ремешки CSL 260 в местах отделения от жгута СИП жил, на которые установлены ответвительные зажимы, или за которые осуществляется подвеска СИП.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	

<i>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</i>	<i>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</i>	<i>1</i>	
--	--	----------	--

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАМЕНЕ ГЕРМЕТИЧНОГО ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО ЗАЖИМА**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №26

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		


МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Зажим ответвительный СТ 70 А (СТ 70 Р)	шт.	1	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
3	Герметизирующая лента SCT20 (НИЛЕД)	м	0,15	4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Изолированный ключ Сlick 13 (НИЛЕД)	шт.	1				
7	Пассатижи	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках. Член бригады (III гр.) поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. Пассатижами снимает ремешки-стяжки жгута СИП, препятствующие отделению от жгута провода СИП с подлежащим замене герметичным ответвительным зажимом СТ 70 А (СТ 70 Р) В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и зажим установлен в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если зажим установлен в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев СТ.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Накладным гаечным ключом СТ10/13 ослабляет затяжку гайки зажима и снимает зажим с жилы СИП и ответвляемого провода. Снятый зажим подлежит утилизации, его повторное использование не допускается.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>5.4. Провод СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть изоляцию. При обнаружении следов подгорания изоляции СИП на месте снятого зажима нужно срезать с жилы монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть жилу провода. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.5. Место прокола изоляции провода контактными пластинами демонтированного зажима, а также участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи ленты с самосхватывающейся мастикой SCT 20. С ленты нужно отделить защитную пленку, растянуть слой ленты с мастикой приблизительно вдвое и с натяжением накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции. Полимеризация ленты происходит, приблизительно, за 24 часа, однако диэлектрические свойства ленты позволяют начать нормальную эксплуатацию СИП сразу после ремонта.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. Новый ответвительный герметичный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно ставить на магистральный провод рядом с восстановленным участком изоляции. Установка нового ответвительного герметичного зажима СТ 70 А (СТ 70 Р) на старое место (на место прокола изоляции старым зажимом) не допускается. Установка зажима производится следующим образом. Ответвляемый от СИП провод следует укоротить на 3-4 см для предотвращения попадания прокалывающих зубцов нового зажима на место старого прокола.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Герметичный ответвительный зажим СТ 70 А (СТ 70 Р) нужно надеть на жилу СИП, завести в зажим до упора ответвляемый провод (без снятия с него изоляции) и, поддерживая зажим рукой без перекоса на магистральной жиле СИП, гаечным ключом Сlick 13 (НИЛЕД) затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.9. Между ответвительными зажимами (новыми и ранее установленными) и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	

5.10. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО  
УСТАНОВКЕ НА ВЛИ АДАПТЕРОВ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №27


№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

МАТЕРИАЛЫ				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА				МЕХАНИЗМЫ		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
2	Адаптер для подключения переносного заземления СМСС	шт.	4	2	Устройство для закорачивания М6D (М7D)	компл.	2			
				3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Изолированный ключ Сlick 13 (НИЛЕД)	шт.	1				
7	Пассатижи	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках. Член бригады (III гр.) поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. Адаптеры для защитного заземления СМСС следует устанавливать в пролетах СИП. В шлейфах СИП (при двухстороннем анкерном креплении) устанавливать адаптеры не рекомендуется. С помощью разделительных клиньев СТ нужно отделить нулевую жилу СИП от жгута, надеть на нее ответственный зажим адаптера СМСС и, поддерживая рукой зажим адаптера, без перекоса на жиле СИП, гаечным ключом Сlick 13 (НИЛЕД) затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Удалить три из четырех лепестков-маркеров (1,2,3,N), оставив только маркер, обозначающий жилу, на которую монтируется изделие.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

5.4. Снять разделительные клинья.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.5. Аналогичным образом поочередно устанавливаются адаптеры на фазные жилы СИП.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.6. Зажимы СМСС следует размещать на жгуте СИП на расстоянии 20 см друг от друга. Между ответвительными зажимами адаптеров и по краям от них жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.7. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИП**

АЛЬБОМ  
№1

КАРТА №28

№ п/п	СОСТАВ БРИГАДЫ	Группа по ЭБ	Разряд	Принятое обозначение	Кол-во человек	Итого человек	Норма времени,
1	Ответственный руководитель работ	IV		ОРР	1	3	
2	Производитель работ, совмещающий обязанности допускающего	III	4	Пр	1		
3	Член бригады, электромонтер по ремонту ВЛ	III	3	ЧБ	1		

**МАТЕРИАЛЫ**

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**

**МЕХАНИЗМЫ**


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование механизмов	Кол-во, шт.
1	Герметизирующая лента SCT20 (НИЛЕД)	м	0,15	1	Указатель низкого напряжения (УНН) до 1000 В	шт.	2	Не требуются		
				2	Устройство для закорачивания М6Д (М7Д)	компл.	2			
2	Стяжной хомут CSL 260	шт.	5	3	Устройство заземления МАТ	шт.	2			
				4	Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91	пары	2			
				5	Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84	шт.	2			
				6	Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013	шт.	2			
				7	Рукавицы или перчатки х/б ГОСТ 12.4.010-75	пары	2			
				8	Переносная медицинская аптечка	компл.	1			
				9	Плакаты по технике безопасности переносные	компл.	2			
				10	Средства защиты лица и глаз (защитная маска)	компл.	2			
				11	Белье термостойкое	компл.	2			
				12	Веревка для снятия пострадавшего	шт.	1			
				13	Костюм для защиты от воздействия электрической дуги (летний, зимний)	компл.	2			

**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Когти монтерские КМ-1, КМ-2, КМ-3	пары	2				
2	Лазы универсальные КРПО	пары	2				
3	Разделительные клинья СТ	шт.	1				
4	Инструмент RIL 9 для затягивания монтажных	шт.	1				
5	Прибор для определения степени загнивания древесины	шт.	1				
6	Нож монтерский WS	шт.	1				
7	Пассатижи	шт.	1				
8	Транспортировочный блок	шт.	1				
9	Транспортировочная веревка из синтетических волокон	м	20				

УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>


<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) поднимается на опору, имея при себе транспортировочную веревку. Подъем на опору следует производить со стороны, обратной по отношению к размещению СИП и без прикосновения к проводам каким-либо образом, за исключением прикосновений руками в диэлектрических перчатках. Все работы на опоре следует выполнять в диэлектрических перчатках. Член бригады (III гр.) поднимает необходимый инструмент, инвентарь и арматуру за транспортировочную веревку с земли с помощью производителя работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. Для ремонта изоляции необходимо отделить провод от жгута. Для этого следует пассатижами снять ремешки-стяжки жгута СИП, препятствующие отделению от жгута провода СИП с поврежденной изоляцией. В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и изоляция повреждена в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если изоляция повреждена в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев СТ.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Провод СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть изоляцию. При обнаружении следов подгорания изоляции СИП нужно срезать с жилы монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть жилу провода.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>5.4. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.5. Место надреза, трещины или прокола изоляции провода, тем более, участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи ленты с самосхватывающейся мастикой SCT 20. С ленты нужно отделить защитную пленку, растянуть слой ленты с мастикой приблизительно вдвое и с натяжением накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.6. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции. Полимеризация ленты происходит, приблизительно, за 24 часа, однако диэлектрические свойства ленты позволяют начать нормальную эксплуатацию СИП сразу после ремонта. Однако установка ответвительных зажимов любого типа и установка арматуры крепления СИП на место с восстановленной изоляцией не допускаются.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.7. По краям от места ремонта изоляции провода жгут СИП следует стянуть монтажными ремешками CSL 260 с помощью инструмента RIL 9. Снятые со жгута при проведении ремонта монтажные ремешки следует заменить новыми.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>5.8. Член бригады (III гр.) спускает за веревку на землю инструмент и приспособления и спускается сам.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	



УСЛОВИЯ ТРУДА	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<p>1. Работа производится по наряду-допуску без снятия напряжения с токоведущих частей ВЛ.</p>	<p>Работы на подготовку рабочего места и допуска бригады на ВЛИ 0,4 кВ проводятся с соблюдением требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н.).</li> <li>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.</li> <li>3. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, ред. от 17.06.2015).</li> <li>4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.</li> <li>5. Методические рекомендации по выполнению норм "Правил охраны труда при работе на высоте", снижению травматизма от падения с высоты при работах в эл. установках (в соот. с изм. внес. Приказом Минтруда РФ №383н от 17.07.2015г. в "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. прик. Минтруда РФ №155н от 28.03.2014г.</li> <li>6. Перед началом работ производитель обязан проверить укомплектованность бригады инструментами и защитными средствами, обратив особое внимание на сроки их испытаний.</li> <li>7. Работу необходимо производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски и предохранительного пояса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа выполняется под руководством ответственного руководителя работ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.7)).</li> <li>2. Производитель работ в процессе выполнения всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н с изм. Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н. п.5.9)).</li> <li>3. Производитель работ и член бригады (III гр.) должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,4 кВ.</li> </ol>

<b>ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ</b>			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>Исполнитель, разряд, группа по ЭБ</b>	<b>Кол-во, чел.</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
1. Получить наряд-допуск. Оформить. Пройти целевой инструктаж.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
2. Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. Погрузить в автомашину инструмент, приспособления и средства защиты.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
3. Прибыть на рабочее место. По прибытии на место проверить соответствие его указанному в наряде. Разгрузить и разложить приспособления и инвентарь.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
4. Получить разрешение на допуск к работе. Оформить разрешение. Провести целевой инструктаж по ОТ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести инструктаж по технологии производства работ.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ	1	
5. Порядок монтажа: 5.1. Член бригады (III гр.) выполняет работу по прокладке СИП с приставной лестницы, которую он перемещает вдоль фасада здания вместе с производителем работ. Все работы следует выполнять в диэлектрических перчатках.	электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1 1	
5.2. С лестницы производится разметка мест установки фасадных креплений BRPF 150.6. Расстояние между креплениями должно быть не менее 70 см (для контроля расстояния используется мерный шнурок).	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.3. Член бригады (III гр.) по разметке на фасаде здания с помощью перфоратора подготавливает в стене здания глухие отверстия под фасадные крепления BRPF 150.6. Работать необходимо в брезентовых рукавицах и с применением средств защиты лица и глаз (защитной маски).	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	
5.4. Затем, в каждое подготовленное отверстие нужно вставить до упора хвостовик-дюбель крепления, молотком забить в трубчатую консольную часть крепления расклинивающий стержень из комплекта крепления, закрыть отверстие крепления со стержнем колпачком из комплекта крепления.	электромонтер 3 р. гр. III, член бригады	1	

<p>5.5. СИП уложить на опорную площадку крепления и пристегнуть к ней пластиковым монтажным ремешком из комплекта фасадного крепления с помощью инструмента RIL 9.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, член бригады</p>	<p>1</p>	
<p>6. Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	
<p>7. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и в установленном порядке закрыть наряд.</p>	<p>электромонтер 3 р. гр. III, производитель работ</p>	<p>1</p>	